


Situatie overzicht

Situatie deel C



- |           |   |
|-----------|---|
| <b>Fa</b> | <b>Rijbaan Km 9,85 tot Km 10,06</b><br>Verwijderen<br>• eenzijdige asfalt, 50-100 m   |
| <b>B</b>  | <b>Rijbaan Km 9,50 tot Km 9,85</b><br>Verwijderen<br>• trezen dek- en tussenaasfalt, 85 mm<br>• Ter plaatse van ernstige schade (ca. 5% van het oppervlak)<br>• Profielreizen intandigen tussenaasfalt, 10 mm<br>• Ter plaatse van bocht kruisvoeg<br>• Profielreizen intandigen tussenaasfalt, 0-50 mm |
| <b>K</b>  | <b>Werkzaamheden kunstwerk</b><br>• rippen dek- en tussenaasfalt tot op heel befont<br>• openen asfalt, 18 m  |
| <b>R1</b> | <b>Werkzaamheden rotolende Baardmeisje</b><br>Verwijderen<br>• trezen dek- en tussenaasfalt, 85 mm  |
| <b>R2</b> | <b>Werkzaamheden rotolende Selsersweg</b><br>Verwijderen<br>• trezen dek- en tussenaasfalt, 85 mm   |

BESTEKSTEKENING	DEFINITIEF
Niet jaarlijks onderhoud wegen en rotondes Opbrekking hussen km. 9,5 en km. 11,5 OPBREKKINGTEKENING, DEEL C en D	Proj. no.: 25/21 Bestek no.: - Dossier no.: -
get.: jhr 13-03-2026 gew.: get.: kvd 13-03-2026 revisie: A01	schaal: 1:500 blader: 5 in 17 blad
 <b>PROVINCIE FLEVOLAND</b>	
formaat: A0+ (84x117) cm tek. nr.: 01/25/05/01	