

Bijlage reparatieverklaring

Project


Opgesteld door: Frank Houtepen
Datum: 21-10-2025

Referentie: SO250947
Opdrachtgever: Buas Breda (Horizon)
Object: Monseigneur Hopmansstraat 2 Breda
Eventuele opmerking:


Inspectie

Inspectiebedrijf: Van Empel Inspecties en Advisering
Referentie rapportage: PE-SCOPE1220220718A-HER01
Inspectiemethode: Scope 12


Herstelwerkzaamheden

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
15	25		Stekkers vervangen



Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
			


Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
			



Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
17	25		Aardrail geplaatst
18	11		Vereffening gemonteerd

Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
18	14		<p>Alles gecontroleerd en vast gezet met kabelclip En Tussenklemmen vervangen voor klem met vereffening</p>

Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
			
19	15		Aardblokjes allemaal vervangen voor de juiste

Bijlage reparatieverklaring

Certificaat

Certificaat van toepassing op inspectie: Nee

Link naar certificaat indien van toepassing:

Voor akkoord herstelwerkzaamheden

Bedrijfsnaam: Jacobs Elektro Groep

Adres: Minervum 7005

Postcode / Plaats: 4817 ZL Breda

Verantwoordelijke: Frank Houtepen

Functie:

Telefoonnummer:

Datum: 22-10-2025

Handtekening:

A rectangular box containing the handwritten initials 'FH' in black ink.