Bijlage reparatieverklaring

Project

Opgesteld door:	Frank Houtepen
Datum:	19-6-2024
Referentie:	SO241580
Opdrachtgever:	Buas
Object:	Mgr. Hopmansstraat 2 Breda
Eventuele opmerking:	Geb. Ocean

Inspectie

Inspectiebedrijf:	Wassenaar inspecties
Referentie rapportage:	2316103

Herstelwerkzaamheden

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
35	1		Aangepast door gebruiker
35	2		Aangepast door gebruiker
35	3		Gebruiker probeert het zo veel mogelijk aan te passen

Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
36	4		Vloerpot opnieuw vastgezet
36	5		Door gebruiker aangepast
36	6		Wordt gebruikt indien nodig
37	7		Wordt gebruikt indien nodig

Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
37	8		Wordt gebruikt indien nodig

Bijlage reparatieverklaring

Certificaat

Certificaat van toepassing op inspectie: Nee
Link naar certificaat indien van toepassing:

Voor akkoord herstelwerkzaamheden

Bedrijfsnaam:	Jacobs Elektro Groep
Adres:	Minervum 7005
Postcode / Plaats:	4817 ZL Breda
Verantwoordelijke:	Arno Oostvogels
Functie:	
Telefoonnummer:	
Datum:	27-6-2024
Handtekening:	

