Inspectierapport

Dossier 4899

Brandweerkazerne Meerlo a.d. Dorpbroekstraat 9a te Meerlo

Contract 2037



Eurosafe Solutions
Conradstraat 15
8013 RN Zwolle

Telefoonnummer: +31 384671910
E-mailadres: info@eurosafesolutions.nl
Website: www.eurosafesolutions.com

*Al onze rapportages zijn gebaseerd op zorgvuldig opgestelde checklists, die voldoen aan de wet- & regelgeving, geldende normen en de voorschriften van fabrikanten

Algemeen

Geïnspecteerde locatie

Dossiernummer:	4899	Werkordernummer:	1000046439
Adres:	Dorpbroekstraat 9 a 5864 CP MEERLO	Contractnummer:	2037
Object:	Brandweerkazerne Meerlo a.d. Dorpbroekstraat 9a te Meerlo	Inspectiedatum:	14-12-2023
Registratienummer:	10030822	Inspecteur:	van Wijhe, N

Stoplicht

Eurosafe Solutions heeft een 'Stoplichtmodel Inspectie' ingevoerd. Het werken met een kleurcodering helpt om de noodzaak tot correctie duidelijker te communiceren en daarmee te zorgen dat tot een snellere correctie van de geconstateerde situatie over wordt gegaan.

De inspecteur beoordeelt de situatie op de geïnspecteerde locatie met een kleur (groen, oranje of rood). Eurosafe Solutions heeft intern een lijst opgesteld welke constateringen de waardering rood of oranje krijgen. Wanneer de inspecteur de situatie rood of oranje beoordeelt, dan wordt (worden) de geconstateerde afwijking(en) daarbij aangegeven. Aanvullend wordt door de inspecteur een oplossingsvoorstel aangegeven. Verdere details kunt u vinden in de inspectieresultaten.

Kleur	Betekenis	Actie
Groen	Er zijn geen afkeurpunten geconstateerd. Geen direct risico op lichamelijk letsel met verzuim. Het risico dient wel gemonitord te worden. Mogelijk worden er wel aanvullende adviezen gegeven.	**Geen**
Oranje	Er zijn afkeur- en/of aandachtspunten geconstateerd. Risico met kans op lichamelijk letsel met reële kans op verzuim. Dit risico dient op middellange termijn te worden beheerst.	**Aanpassingen zijn gewenst**
Rood	Er zijn afkeurpunten geconstateerd. Risico met een grote kans op ernstig lichamelijk letsel of overlijden. Deze risico's dienen te zijn beheerst voordat de kans op het risico zich voordoet. Dit risico dient op korte termijn te worden beheerst.	**Correctie is vereist**

De volgende periodieke inspectie kan niet worden uitgevoerd wanneer de afkeur met code rood binnen een jaar niet gecorrigeerd is.

Resultaat Stoplichtanalyse

Kleur	Onderbouwing	Oplossingsvoorstel
	N.v.t.	N.v.t.

Object

Algemene inspectie

1. Foto van gebouw



2. Is er een logboek aanwezig waarin o.a. de gebruikersinstructies zijn opgenomen?	Nee
3. Is er een PBM-set aanwezig?	Nee
4. Is de weg vrij van obstakels?	Ja

5. Foto toegangsbord




Inspectieresultaten per dakvlak

Dakvlak 1

Daktoegang is veilig: √ Type daktoegang: Ladder (met of zonder beugel)

Overzichtsfoto toegang

Overzichtsfoto dakvlak



Checklist Ladderbeugel

Resultaat keuring: √

Overzichtsfoto



Foto keuring




Checklist Afzetting valgevaar | Identificatie-/Serienummer 11704

Resultaat keuring: √

Overzichtsfoto



Foto keuring



Dakvlak 1: Bijlagen

Afzetting valgevaar | Identificatie-/Serienummer 11704







CERTIFICAAT

Eurosafe Solutions verklaart dat de hieronder genoemde valbeveiligingsvoorzieningen of persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de geldende normen en de voorschriften van de fabrikant.

Product

Ladderbeugel

AFGIFTEDATUM: **December 2023** **GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT: 1 JAAR NA AFGIFTEDATUM**

Mark Dubbink

Directeur Nederland

***** Materialen dienen jaarlijks gekeurd te worden en/of telkens na een calamiteit *****