

Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



Datum: 10 augustus 2020

Aanvrager:

Verzekeringnemer	Gemeente 's-Hertogenbosch
Adres	Wolvenhoek 1
Postcode + Plaatsnaam	5211 HH
Soort Bedrijf	Gemeente

Risico-adres

Adres	Hoff van Hollantlaan 1
Postcode + Plaatsnaam	5243 SP ROSMALEN

Risicogegevens

Bestemming van het pand	Cultureel Centrum
Omschrijving van de werkzaamheden	div.
Welke grondstoffen, halffabricaten en/of gereed product worden opgeslagen / verwerkt?	nvt
Welke soort verpakkingen wordt gebruikt	nvt
Hoe vindt verpakking plaats	nvt
Type belendingen binnen 10 meter	nvt
Ligging van het pand	In bedrijfsverzamelgebouw toelichting.
Wordt het pand op dit moment verbouwd en of is er sprake van leegstand	Nee
Bouwaard muren	Beton / steen
Isolatiemateriaal muren	Steen-/glaswol
Bouwaard verdiepingsvloeren	Beton/steen
Dakbedekking	Mastiek
Vloeroppervlakte	6307 m2
Bouwjaar	2008
Verwarming	Gas/warmtepomp
Is er een koel-/vriesruimte aanwezig	Nee

Staat van onderhoud	Goed	Orde en netheid	Goed
---------------------	------	-----------------	------

Max stapelhoogte goederen	nvt
Gem. stapelhoogte goederen	nvt

Brandbeveiliging

Is er een gecertificeerde automatische sprinklerinstallatie met doormelding naar brandweer aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Is er een gecertificeerd automatisch brandmeldsysteem met doormelding naar brandweer aanwezig? *Zo ja, kopie bijvoegen	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Is er een rookverbod van kracht?	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Zijn er brandblusmiddelen aanwezig?	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Zo ja, welke en hoeveel?	29 brandblussers en 32 brandslanghaspels	
Vindt jaarlijks controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Is er een acculaadruimte aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja, volgens richtlijn

Inbraakbeveiliging

Is het risico volgens Borg normen gecertificeerd? ☐ Nee ☒ Ja

*Zo ja, kopie bijvoegen

Zo ja, welke klasse? [Kies een item.](#)

Uitgevoerde maatregelen Bouwkundig: Elektronisch: [Kies een item.](#)

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties?

	Regelmatig	Onderhoud erkend installateur	NEN 3140 keuring
Elektrische installaties	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> n.v.t.	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja
Verwarmingsinstallatie	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> n.v.t.	
Koelinstallatie	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> n.v.t.	

Afvalbehandeling

Wordt afval buiten het gebouw in containers opgeslagen? ☒ Nee ☐ Ja

Zo ja, zijn deze containers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☐ Nee ☒ Ja

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 2

Hoe vaak wordt afval en emballage opgeruimd en afgevoerd? 1x per week

Vinden de volgende brandgevaarlijke bewerkingen plaats:

Spuiten met lak of verf

Zo ja, is het ontvlammingspunt hoger dan 55°C of water gedragen ☒ Nee ☐ Ja

Zo ja, behandeling uitsluitend in een brandwerend afgescheiden spuitcabine? ☒ Nee ☐ Ja

Is deze spuitcabine voorzien van Explosie vrije verlichting en schakel
apparatuur? ☒ Nee ☐ Ja

Wordt de voorraad brandbare oplosmiddelen en verven opgeslagen in een
brandwerend afgescheiden ruimte met een op explosierisico aangepaste
elektrische installatie ☒ Nee ☐ Ja

Worden de filters in de afzuiginstallaties regelmatig vervangen? ☒ Nee ☐ Ja

Houtbewerking

Welke producten worden er geproduceerd? Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Is er een machinaal motafzuigstelsel? ☒ Nee ☐ Ja

Gaat motafzuiging naar een mothok? ☒ Nee ☐ Ja

Gaat motafzuiging naar stalen container op terrein? ☒ Nee ☐ Ja

Is mothok geconstrueerd van onbrandbaar materiaal? ☒ Nee ☐ Ja

Is afzuiging voorzien van brandklep e/o stoffilter e/o sprinklersysteem? ☒ Nee ☐ Ja

Is de stoffilterbatterij brandwerend afgescheiden? ☒ Nee ☐ Ja

Is de stoffilterbatterij voorzien van een automatisch brandblussysteem? ☒ Nee ☐ Ja

Wordt het houtmot aangewend voor verwarmingsdoeleinden? ☒ Nee ☐ Ja

Welke brandveiligheidsmaatregelen zijn verder in relatie tot de houtbewerkingsactiviteiten het vermelden waard? [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)

Metaalbewerking

Vinden er uitsluitend koude metaalbewerkingen plaats ☒ Nee ☐ Ja
 Zo niet welke andere bewerkingen vinden er dan plaats? nvt

Overige ☒ Nee ☐ Ja
 moffelen/drogen ☒ Nee ☐ Ja
 gloeien/harden ☒ Nee ☐ Ja
 dompelen in brandbare vloeistof ☒ Nee ☐ Ja
 procesverwarming ☒ Nee ☐ Ja
 kunststofbewerking (verhitting) ☒ Nee ☐ Ja
 * Gaarne toelichting brandgevaarlijke bewerkingen nvt

Te verzekeren waarde

Verzekerde som bedrijfsgebouw EUR 27.685.000,00
 Verzekerde som huurdersbelang EUR [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)
 Verzekerde som inventaris EUR 168.000,-
 Verzekerde som goederen EUR 168.000,-
 Verzekerde som bedrijfsschade EUR 800.000,-
 Uitkeringstermijn 52 Weken
 Meeverzekeren toeleveringsrisico? Nee
 Zo ja, s.v.p. hieronder specificeren middels een %.

Belang toeleveringsrisico in een % ten opzichte van het jaarbelang: [Percentage](#)

Verzekerde som extra kosten 52 wk EUR [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)
 Verzekerde som reconstructie kosten EUR [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)
 Gewenst eigen risico EUR [Kies een item.](#)
 Dekking [Kies een item.](#)
 Gewenste ingangsdatum [Datum invullen](#)

Schadeverloop

Heeft u afgelopen vijf jaar schade geleden die onder de gevraagde verzekering(en) gedekt is? ☐ Nee ☒ Ja

* Zo ja:

- Wanneer heeft u schade geleden
- Waaraan heeft u schade geleden
- Door welke oorzaak heeft u schade geleden
- Hoeveel bedroeg de schade?
- Welke uitkering heeft u mogen ontvangen?

Door wateroverlast is een van de balletvloeren (parket) krom getrokken. In 2019 is deze in z'n geheel vervangen via de dekking van de verzekering, € 40.000,-

AON NL - Privacy Notice

‘De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze site www.aon.nl/privacyverklaring .’