

## Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

### Aanvrager:

Soort risico/organisatie : Gemeente 's-Hertogenbosch  
 Contactpersoon : \_\_\_\_\_  
 Functie : \_\_\_\_\_  
 Telefoonnummer : \_\_\_\_\_  
 Emailadres : \_\_\_\_\_  
 Datum : \_\_\_\_\_

### Risicoadres

Risico- adres : Allegroweg 2  
 Postcode : 5245 AH Plaatsnaam: Rosmalen  
 Contactpersoon locatie : \_\_\_\_\_  
 Functie : Schoolgebouw

### Risico informatie

Bouwjaar pand : 2011

Bouwaard gevels      ☒ Beton/Steen      ☐ Staal      ☐ Hout  
                                  ☐ Anders, \_\_\_\_\_

Bouwaard dak      ☐ Pannen      ☐ Golfplaten      ☐ Hout  
                                  ☒ Beton/Steen      ☐ Mastiek      ☐ Riet  
                                  ☐ Anders, \_\_\_\_\_

Isolatiemateriaal gevels      ☐ Steenwol  
                                  ☐ Glaswol  
                                  ☐ EPS (polystyreen)  
                                  ☐ Piepschuim  
                                  ☐ PUR (Polyurethaan)  
                                  ☐ XPS  
                                  ☐ PIR (polyisocyanuraat)  
                                  ☐ PIR met glasvezel  
                                  ☐ Resol  
                                  ☐ Anders, \_\_\_\_\_

Isolatiemateriaal dak      ☐ Steenwol  
                                  ☐ Glaswol  
                                  ☐ EPS (polystyreen)  
                                  ☐ Piepschuim  
                                  ☐ PUR (Polyurethaan)  
                                  ☐ XPS  
                                  ☐ PIR (polyisocyanuraat)  
                                  ☐ PIR met glasvezel  
                                  ☐ Resol  
                                  ☐ Anders, \_\_\_\_\_

Bouwaard verdiepingvloer(en)      ☒ Beton/Steen      ☐ Hout      ☐ Metaal      ☐ NVT  
 Verticaal dragende constructie      ☒ Beton/Steen      ☐ Hout      ☒ Staal  
 Horizontaal dragende constructie      ☒ Beton/Steen      ☐ Hout      ☒ Staal  
 Zonnepanelen      ☐ Niet aanwezig      ☒ Op frame      ☐ Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter?      ☒ Nee      ☐ Ja, scouting \_\_\_\_\_

Ligging van het pand:      ☒ Binnen bebouwde kom      ☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?      ☒ Nee      ☐ Ja,

Is de locatie omheind? ☐ Nee ☒ Ja, gedeeltelijk: hoogte 1\_m  
 O Ja, volledig: hoogte \_ m

Bebouwd oppervlak : 1432 m<sup>2</sup>

Aantal verdiepingen : 3

Staat van onderhoud : goed

## Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja

Is er doormelding van brandalarm? ☐ Nee ☐ Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☒ Nee ☐ Ja

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☐ Nee ☐ Ja

Is er een bliksemafleider aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja

Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☐ Nee ☐ Ja

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja

Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja

Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☒ Ja

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☐ Nee ☒ Ja

Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☒ 30 min ☐ 60 min

(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)

Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☒ Branddeuren ☐ Anders

## Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☐ Ja

Is er buitenverlichting aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja

Is er een vorm van camera toezicht? ☐ Nee ☐ Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☐ Nee ☐ Ja

## Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Jaarlijks	<input type="radio"/> Halfjaarlijks
Koelinstallatie	<input checked="" type="radio"/> NVT	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Halfjaarlijks
Zonnepanelen	<input type="radio"/> NVT	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Halfjaarlijks
Overige technische installaties	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Jaarlijks	<input type="radio"/> Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☒ Ja

Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☐ Nee ☐ Ja

## Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☒ Nee ☐ Ja

Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☐ Nee ☐ Ja

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☐ Nee ☐ Ja

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdekken en luifels? \_\_\_\_\_ meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☐ Nee ☐ Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? ☒ Nee ☐ Ja

Is er sprake van leegstand? ☒ Nee ☐ Ja

    Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? ☐ Nee ☐ Ja

    Zo ja, wordt antikraak toegepast? ☐ Nee ☐ Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? ☐ Nee ☐ Ja

    Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? ☐ Nee ☐ Ja

Is er sprake van houtbewerking? ☒ Nee ☐ Ja

Zo ja, is er een adequaat motafzuigstelsiem?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van verfspuiten?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja