

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : _____
 Contactpersoon : _____
 Functie : _____
 Telefoonnummer : _____
 Emailadres : _____
 Datum : _____

Risicoadres

Risico- adres : Eekbrouwersweg 2 / BS Het Palet _____
 Postcode : 5233 VG _____ Plaatsnaam: 's-Hertogenbosch
 Contactpersoon locatie : info@bshetpalet.nl _____
 Functie : Onbekend _____

Let op wij doen alleen maar schade en opstal inboedel op deze locatie

Risico informatie

Bouwjaar pand : 1970 _____

Bouwaard gevels ☒ Beton/Steen ☐ Staal ☒ Hout
☐ Anders, _____

Bouwaard dak ☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout
☒ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders ☒ geen idee ik vermoed zachte isolatie

Isolatiemateriaal dak ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders ☒ geen idee ik vermoet harde isolatie

Bouwaard verdiepingvloer(en) ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☒ Metaal ☐ NVT
 Verticaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Horizontaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Zonnepanelen ☐ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak ☒ geen idee

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☐ Ja, in gebruik als ☒ geen idee

Ligging van het pand: ☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom
 Deel van een gebouwencomplex? ☒ Nee ☐ Ja,

Is de locatie omheind? ☐ Nee ☒ Ja, gedeeltelijk: hoogte ? _____ m
☐ Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak : 2.500 _____ m²
Aantal verdiepingen : 2 incl. beganegrond _____
Staat van onderhoud : goed _____

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
vermoed het wel.

Is er doormelding van brandalarm? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er een bliksemafleider aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☒ 30 min ☐ 60 min ☐ Geen idee

(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)

Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☒ Branddeuren ☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
(Geen idee)

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er buitenverlichting aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er een vorm van camera toezicht? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie ☐ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☒ Geen idee

Koelinstallatie ☐ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☒ Geen idee

Zonnepanelen ☐ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☒ Geen idee

Overige technische installaties ☐ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☒ Geen idee

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdagen en luifels? **(Geen idee)**

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van leegstand? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, wordt antikraak toegepast? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van houtbewerking? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van verfspuiten? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van opslag van gasflessen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee