

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : _____
 Contactpersoon : _____
 Functie : _____
 Telefoonnummer : _____
 Emailadres : _____
 Datum : _____

Risicoadres

Risico- adres : Korte Beemden 2 / De Lanen _____
 Postcode : 5245 CX _____ Plaatsnaam: Rosmalen _____
 Contactpersoon locatie : Joost.Wtenweerde@signumonderwijs.nl _____

Functie _____ Onderwijs _____

Let op wij doen alleen maar schade en opstal inboedel op deze locatie

Risico informatie

Bouwjaar pand : 2022 _____

Bouwaard gevels ☐ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout **geen idee**
☐ Anders, _____

Bouwaard dak ☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout **geen idee**
☐ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders **geen idee** _____

Isolatiemateriaal dak ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders, **geen idee** _____

Bouwaard verdiepingvloer(en) ☐ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT **geen idee**
 Verticaal dragende constructie ☐ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Horizontaal dragende constructie ☐ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Zonnepanelen ☐ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak **geen idee**

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☐ Ja, in gebruik als **geen idee**

Ligging van het pand: ☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee ☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte ? m
 O Ja, Is de locatie omheind? O Nee
 O Ja, volledig: hoogte m

Bebouwd oppervlak : BAG 4.018 m²
 Aantal verdiepingen : geen idee
 Staat van onderhoud : uitstekend

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Is er doormelding van brandalarm? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Is er een bliksemafleider aanwezig? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? O 30 min O 60 min ☐ geen idee
 (+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen) Zijn geen tekeningen beschikbaar
 Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? O Branddeuren O Anders
 geen idee

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? O 1 O 2 O 3 O 4
 (Geen idee)
 Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Is er doormelding van inbraakalarmering? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Is er buitenverlichting aanwezig? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Is er een vorm van camera toezicht? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? O Nee O Ja ☐ Geen idee

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie O Nee O Ja O Jaarlijks O Halfjaarlijks ☐ Geen idee
 Koelinstallatie O NVT O Nee O Ja O Jaarlijks O Halfjaarlijks ☐ Geen idee
 Zonnepanelen O NVT O Nee O Ja O Jaarlijks O Halfjaarlijks ☐ Geen idee
 Overige technische installaties O Nee O Ja O Jaarlijks O Halfjaarlijks ☐ Geen idee

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 O Nee O Ja ☐ Geen idee
 idee
 Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 idee

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Wordt afval opgeslagen in metalen containers? O Nee O Ja ☐ Geen idee
 Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? O Nee O Ja ☐ Geen idee

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? **(Geen idee)**

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van leegstand? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, wordt antikraak toegepast? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van houtbewerking? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, is er een adequaat motafzuigstelsel? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van verfspuiten? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van opslag van gasflessen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee