

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : _____
 Contactpersoon : _____
 Functie : _____
 Telefoonnummer : _____
 Emailadres : _____
 Datum : _____

Risicoadres

Risico- adres : T.M. Kortenhorstlaan 2 / St VSO hfd en bijbouw _____
 Postcode : 5244 GD _____ Plaatsnaam: Rosmalen
 Contactpersoon locatie : Onbekend _____
 Functie : Onderwijs _____

Let op wij doen alleen maar schade en opstal inboedel op deze locatie

Risico informatie

Bouwjaar pand : 2010 _____

Bouwaard gevels ☒ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout
☐ Anders, _____

Bouwaard dak ☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout
☒ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders **geen idee**

Isolatiemateriaal dak ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders **geen idee**

Bouwaard verdiepingsvloer(en) ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT
 Verticaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Horizontaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Zonnepanelen ☐ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak **geen idee**

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☐ Ja, in gebruik als **geen idee**

Ligging van het pand: ☐ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom **geen idee**
 Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee ☐ Ja, **geen idee**

Is de locatie omheind? ☐ Nee ☒ Ja, gedeeltelijk: hoogte ? _____ m
☐ Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak : 5.369 _____ m²
Aantal verdiepingen : ☒ geen idee _____
Staat van onderhoud : goed _____

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Is er doormelding van brandalarm? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Is er een bliksemafleider aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☒ 30 min ☐ 60 min ☐ Geen idee
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen) ☒ Geen tekeningen beschikbaar
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☒ Branddeuren ☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
☒ (Geen idee)

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Is er buitenverlichting aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Is er een vorm van camera toezicht? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☒ Geen idee
Koelinstallatie ☐ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☒ Geen idee
Zonnepanelen ☐ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☒ Geen idee
Overige technische installaties ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☒ Geen idee

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? ☒ (Geen idee)

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Is er sprake van leegstand?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, wordt antikraak toegepast?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Is er sprake van houtbewerking?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Is er sprake van verfspuiten?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Is er sprake van opslag van gasflessen?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee