

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : _____
 Contactpersoon : _____
 Functie : _____
 Telefoonnummer : _____
 Emailadres : _____
 Datum : _____

Risicoadres

Risico- adres : Kraanvogellaan 4 / KC de Matrix _____
 Postcode : 5221 GB _____ Plaatsnaam: 's-Hertogenbosch _____
 Contactpersoon locatie : Onbekend _____
 Functie : Onderwijs _____

Let op wij doen alleen maar schade en opstal inboedel op deze locatie

Risico informatie

Bouwjaar pand : 1956 _____

Bouwaard gevels ☐ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout **geen idee**
☐ Anders, _____

Bouwaard dak ☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout **geen idee**
☐ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders **geen idee** _____

Isolatiemateriaal dak ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders, **geen idee** _____

Bouwaard verdiepingsvloer(en) ☐ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT **geen idee**
 Verticaal dragende constructie ☐ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Horizontaal dragende constructie ☐ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Zonnepanelen ☐ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak **geen idee**

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☐ Ja, in gebruik als **geen idee**

Ligging van het pand: ☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee ☐ Ja, Is de locatie omheind? ☐ Nee
☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte m ☐ Ja, volledig: hoogte m

Bebouwd oppervlak : 2.540 m²
 Aantal verdiepingen :
 Staat van onderhoud : Redelijke conditie

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Is er doormelding van brandalarm? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Is er een bliksemafleider aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☐ 30 min ☐ 60 min ☐ Geen idee
 idee
 (+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)
 Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☐ Branddeuren ☐ Anders
☐ Geen idee en hiervan zijn geen tekeningen in ons bezit

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
☐ (Geen idee)
 Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Is er buitenverlichting aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Is er een vorm van camera toezicht? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☐ Geen idee
 Koelinstallatie ☐ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☐ Geen idee
 Zonnepanelen ☐ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☐ Geen idee
 Overige technische installaties ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☐ Geen idee
 Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 idee
 Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 idee

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☐ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?	(Geen idee)		
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Is er sprake van leegstand?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, wordt antikraak toegepast?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Is er sprake van houtbewerking?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Is er sprake van verfspuiten?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Is er sprake van opslag van gasflessen?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	☐ Nee	☐ Ja	☒ Geen idee