

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : _____
 Contactpersoon : _____
 Functie : _____
 Telefoonnummer : _____
 Emailadres : _____
 Datum : _____

Risicoadres

Risico- adres : Geraert ter Borchstraat 1 / Ds Pierson College _____
 Postcode : 5212 CZ _____ Plaatsnaam: 's-Hertogenbosch
 Contactpersoon locatie : M. Hattink m.hattink@pierson.nl _____
 Functie : Onderwijs _____

Let op wij doen alleen maar schade en opstal inboedel op deze locatie

Risico informatie

Bouwjaar pand : 1992 _____

Bouwaard gevels ☒ Beton/Steen ☒ Staal ☐ Hout
☐ Anders, _____

Bouwaard dak ☐ Pannen ☒ Golfplaten (staaldak) ☐ Hout
☒ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels ☒ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal dak ☒ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders, _____

Bouwaard verdiepingvloer(en) ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT
 Verticaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Horizontaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Zonnepanelen ☐ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak **geen idee**

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☐ Ja, in gebruik als **geen idee**

Ligging van het pand: ☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom
 Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee ☐ Ja, **geen idee**

Is de locatie omheind? ☐ Nee ☒ Ja, gedeeltelijk: hoogte ? _____ m
☐ Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak : 9.840 _____ m²
Aantal verdiepingen : 3 incl. beganegrond _____
Staat van onderhoud : Goede conditie _____

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
Vermoed dat de school dat wel heeft

Is er doormelding van brandalarm? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er een bliksemafleider aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☐ Nee ☒ Ja ☐ Geen idee

Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☒ 30 min ☐ 60 min

(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)

Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☒ Branddeuren ☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
(Geen idee)

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

vermoed dat de school dat wel heeft

Is er buitenverlichting aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er een vorm van camera toezicht? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie	☐ NVT	☐ Nee	☐ Ja	☐ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks	☒ Geen idee
Koelinstallatie	☐ NVT	☐ Nee	☐ Ja	☐ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks	☒ Geen idee
Zonnepanelen	☐ NVT	☐ Nee	☐ Ja	☐ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks	☒ Geen idee
Overige technische installaties		☐ Nee	☐ Ja	☐ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks	☒ Geen idee

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 idee ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen

Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? idee ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? **(Geen idee)**

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van leegstand? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, wordt antikraak toegepast? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van houtbewerking? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, is er een adequaat motafzuigstelsel? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van verfspuiten? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van opslag van gasflessen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee