

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : _____
 Contactpersoon : _____
 Functie : _____
 Telefoonnummer : _____
 Emailadres : _____
 Datum : _____

Risicoadres

Risico- adres : Sint Josephstraat 18-20 / Cultuurpand _____
 Postcode : 5211 NJ _____ Plaatsnaam: 's-Hertogenbosch
 Contactpersoon locatie : Catrien Floris (collega - Atelierpanden) _____
 Functie : Cultuur _____

Risico informatie

Bouwjaar pand : 1895 _____

Bouwaard gevels ☒ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout
☐ Anders, _____

Bouwaard dak ☒ Pannen ☐ Golfplaten ☒ Hout
☐ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels ☒ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal dak ☒ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders, _____

Bouwaard verdiepingvloer(en) ☐ Beton/Steen ☒ Hout ☐ Metaal ☐ NVT
 Verticaal dragende constructie ☒ Beton/Steen? ☒ Hout? ☐ Staal
 Horizontaal dragende constructie ☐ Beton/Steen ☒ Hout ☐ Staal
 Zonnepanelen ☒ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☐ Ja, in gebruik als **geen idee**

Ligging van het pand: ☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom
 Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee ☐ Ja, **Zijn 2 adressen in 1 pand**

Is de locatie omheind? ☒ Nee ☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte _____ m **pand staat tussen anderen panden in.**
☐ Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak : 3.274,11 _____ m²
 Aantal verdiepingen : 4 incl. beganegrond _____
 Staat van onderhoud : Goede conditie Rijksmonument _____

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja ☐ Geen idee
 Is er doormelding van brandalarm? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
 Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
 Is er een bliksemafleider aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja ☐ Geen idee
 Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja ☐ Geen idee
 Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
 Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☒ Ja ☐ Geen idee

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☐ Nee ☒ Ja ☐ Geen idee
 Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☒ 30 min ☐ 60 min
 (+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)
 Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☒ Branddeuren ☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
(Geen idee)

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja ☐ Geen idee
 Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
 Is er buitenverlichting aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
 Is er een vorm van camera toezicht? ☒ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee
 Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☒ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie ☐ Nee ☒ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☐ Geen idee
 Koelinstallatie ☐ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☒ Geen idee
 Zonnepanelen ☐ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☒ Geen idee
 Overige technische installaties ☐ Nee ☒ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks ☐ Geen idee

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☒ Ja ☐ Geen idee
 idee
 Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
 idee

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
 Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee
 Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdagen en luifels? ☒ Geen idee

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van leegstand? ☒ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? ☒ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee

Zo ja, wordt antikraak toegepast? ☒ Nee ☐ Ja ☐ Geen idee

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van houtbewerking? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, is er een adequaat motafzuigstelsel? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van verfspuiten? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Is er sprake van opslag van gasflessen? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee

Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk? ☐ Nee ☐ Ja ☒ Geen idee