

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : Gemeente 's-Hertogenbosch, afd. Sport en Recreatie _____
 Contactpersoon : Corniel Groenen _____
 Functie : Afdelingshoofd Sport en Recreatie _____
 Telefoonnummer : 06-22921729 _____
 Emailadres : c.groenen@s-hertogenbosch.nl _____
 Datum : 23 april 2026 _____

Risicoadres

Risico- adres : Sportlaan 16 _____
 Postcode : 5242 CR _____ Plaatsnaam: Rosmalen _____
 Contactpersoon locatie : T. Jacobs _____
 Functie : manager Combibad Kwekelstijn _____

Risico informatie

Bouwjaar pand : 1978 in gebruik (deels gerenoveerd en verbouwd in 2015 en 2018)

Bouwaard gevels **V Beton/Steen** ☐ Staal ☐ Hout
☐ Anders, _____

Bouwaard dak ☐ Pannen ☐ Golfplaten **V Hout**
☐ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet
V Anders, staal constructie, talen dakplaten afgewerkt met dakbedekking (bitumen). In 2025 is het 'oude' zwembaddak opnieuw geïsoleerd en bedekt.

Isolatiemateriaal gevels ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
V Anders, spouw van het oude gebouw zit waarschijnlijk steen- of glaswol. Het deel van 2018 bevat EPS.

Isolatiemateriaal dak ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
V Anders, diverse leeftijden delen pand div. iso.materialen: Oude deel zal steenwol zijn (muv zwembaddak wat in 2025 is aangepakt, dit is PIR geworden). Deel van 2018 zal ook naar verwachting PIR zijn.

Bouwaard verdiepingvloer(en) **V Beton/Steen** ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT
 Verticaal dragende constructie **V Beton/Steen** ☐ Hout **V Staal**
 Horizontaal dragende constructie **V Beton/Steen** ☐ Hout **V Staal**
 Zonnepanelen ☐ Niet aanwezig **V Op frame** **O Direct op het dak**

Beleningen binnen 10 meter? **V Nee** O Ja, in gebruik als _____

Ligging van het pand: **V Binnen bebouwde kom** O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? **V Nee** O Ja,
Is de locatie omheind? O Nee **O Ja, gedeeltelijk:** hoogte 1,80 tot 4,00m
O Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak : **3181 m2**
Aantal verdiepingen : **1** (met kleine tribune) _____
Staat van onderhoud : **Goed** _____

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? O Nee **V Ja**
Is er doormelding van brandalarm? **V Nee** O Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? **V Nee** O Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? **V Nee** O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig? O Nee **V Ja**
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? O Nee **V Ja**
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? O Nee **V Ja**
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? O Nee **V Ja**
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? O Nee **V Ja**
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? **V Nee** O Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? O 30 min O 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? O Branddeuren O Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? O 1 O 2 **V 3** O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? O Nee **V Ja**
Is er doormelding van inbraakalarmering? O Nee **V Ja**
Is er buitenverlichting aanwezig? O Nee **V Ja**
Is er een vorm van camera toezicht? **V Nee** O Ja
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? O Nee **V Ja**

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie O Nee **V Ja** O Jaarlijks O Halfjaarlijks
Koelinstallatie O NVT **O Nee** V Ja O Jaarlijks O Halfjaarlijks
Zonnepanelen O NVT O Nee **V Ja** O Jaarlijks O Halfjaarlijks
Overige technische installaties O Nee **V Ja** O Jaarlijks O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 O Nee **V Ja**
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? O Nee **V Ja**

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? **V Nee** O Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers? O Nee **V Ja**
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? O Nee **V Ja**
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? **Binnen in afgesloten ruimte**

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? **V Nee** O Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? **V Nee** O Ja

Is er sprake van leegstand? **V Nee** O Ja

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	☐ Nee	☐ Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast?	☐ Nee	☐ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?	☐ Nee	☒ Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	☐ Nee	☒ Ja
Is er sprake van houtbewerking?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van verfspuiten?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	☐ Nee	☐ Ja