

--	--

Voorgevel

Spoorzijde

Slaapkamer 2

Slaapkamer 3

Hal

A

A'

Douche



Slaapkamer 5

Slaapkamer 4

Achtergevel

1e verdieping

Plattegrond

Slaapkamer 2	Plaats	Code	Toelichting code	Aantal	Afmetingen	
	X1	Eb20b	mechanisch ventilatierooster (type sonair) op schuindak	1		
	1	Ba12	aanbrengen kaderlat met kierdichting type Deventer	2	2,60	m1
		Bz17	kozijn schilderen		1,39	m2
	A	Cb04	kieren van dakbeschot dichten met houten plaat	1	7,00	m2
		Cb15	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen	1	7,00	m2
	B	Lb03	nieuw knieschot incl deurtje, afwerking nader te bepalen	1	1,40	m2
						

Plaats	Code	Toelichting code	Aantal	Afmetingen	
X2	Eb20b	mechanisch ventilatierooster (type sonair) op schuindak	1		
C	Cb04	kieren van dakbeschot dichten met houten plaat	1	10,62	m2
	Cb12	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen	1	10,62	m2
		Pakket C aanbrengen nok tot aan knieschot			
2	Da04	nieuw dakraam	2	1,3x1,3	m

Geen foto van buitenzijde beschikbaar

Geen foto van buitenzijde beschikbaar

Bijlage 2a: Object 45, 02-03-2021
blad 2/2


1e verdieping



Voorgevel




Zijgevel rechts



Zijgevel links



Achtergevel



Plattegrond

Slaapkamer 5	Plaats	Code	Toelichting code	Aantal	Afmetingen	
	X3	Eb20	mechanisch ventilatierooster (type sonair) door muur	1		
	D	Ca15	plat dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen	1	8,80	m2
	E	Bp10	isolatiepakket in een gevel	1	16,5	m2

Begane grond


Woonkamer en keuken

Woonkamer en keuken worden niet geïsoleerd, de huidige situatie voldoet reeds aan de geluidseisen

Verdieping

Slaapkamer 4

Slaapkamer 4 wordt niet geïsoleerd, de huidige situatie voldoet reeds aan de geluidseisen



Doorsnede