

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie
Contactpersoon
Functie
Telefoonnummer
Emailadres
Datum

Gemeent Ridderkerk
:
:
:
:
:
:

Risicoadres

Risico- adres
Postcode
Contactpersoon locatie
Functie

Mr. Troelstrastraat 2
Plaatsnaam: Ridderkerk.
:
:
:

Risico informatie

Bouwjaar pand

: 2002.

Bouwaard gevels

☒ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout
☐ Anders, _____

Bouwaard dak

☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout
☒ Beton/Steen ☒ Mastiek ☐ Riet
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels

☒ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal dak

☒ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☒ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders, _____

Bouwaard verdiepingvloer(en)
Verticaal dragende constructie
Horizontaal dragende constructie
Zonnepanelen

☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT
☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
☒ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter?

☒ Nee ☐ Ja, in gebruik als _____

Ligging van het pand:

☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?

☒ Nee ☐ Ja,

Is de locatie omheind?

☐ Nee

☒ Ja, gedeeltelijk: hoogte 2 m
☐ Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak

: 1813 m²

Aantal verdiepingen

: 3

Staat van onderhoud

: goed

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig?

☐ Nee

☒ Ja

Is er doormelding van brandalarm?

☐ Nee

☒ Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?

☒ Nee

☐ Ja

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd?

☒ Nee

☐ Ja

Is er een bliksemafleider aanwezig?

☐ Nee

☒ Ja

Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?

☐ Nee

☒ Ja

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?

☐ Nee

☒ Ja

Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?

☐ Nee

☒ Ja

Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?

☐ Nee

☒ Ja

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?

☐ Nee

☒ Ja

Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?

☒ 30 min

☐ 60 min

(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)

Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?

☒ Branddeuren

☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?

☐ Nee

☒ Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?

☐ Nee

☒ Ja

Is er buitenverlichting aanwezig?

☐ Nee

☒ Ja

Is er een vorm van camera toezicht?

☐ Nee

☒ Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?

☐ Nee

☒ Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie

☐ Nee

☒ Ja

☐ Jaarlijks

☒ Halfjaarlijks

Koelinstallatie

☐ NVT

☐ Nee

☒ Ja

☐ Jaarlijks

☒ Halfjaarlijks

Zonnepanelen

☒ NVT

☐ Nee

☐ Ja

☐ Jaarlijks

☐ Halfjaarlijks

Overige technische installaties

☐ Nee

☒ Ja

☐ Jaarlijks

☒ Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140

☐ Nee

☒ Ja

Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie?

☐ Nee

☒ Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?

☐ Nee

☒ Ja

Wordt afval opgeslagen in metalen containers?

☒ Nee

☐ Ja

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?

☒ Nee

☐ Ja

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? _____ meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?

☒ Nee

☐ Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?

☐ Nee

☒ Ja

Is er sprake van leegstand?

☒ Nee

☐ Ja

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?

☒ Nee

☐ Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

☒ Nee

☐ Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?

☐ Nee

☒ Ja

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?

☐ Nee

☒ Ja

Is er sprake van houtbewerking?

Zo ja, is er een adequaat motafzuigstelsel?

☒ Nee

☐ Ja

☐ Nee

☐ Ja

Is er sprake van verfspuiten?

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?

☒ Nee

☐ Ja

☐ Nee

☐ Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen?

Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?

☐ Nee

☒ Ja

☐ Nee

☒ Ja

☐ Nee

☒ Ja

