

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbomnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	Brandweer schoonoord
Adres:	alle boelensstraat 29
PC + Plaats:	7848 CS schoonoord
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	P Groen
Monteur:	B Poeste
Datum:	21-5-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?			√
2	Reden van onderhoud?	Periodiek	√	
		Uitbreiding/Wijziging		
		Quickscan		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date bouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).			√
	Logboek			√
	Laatste inspectie en rapportage			√
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?			√
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal		
		Decentraal	√	
		Combinatie centraal/decentraal		
5	Testsysteem	Handmatig	√	
		Automatisch	√	
		Centraal testsysteem		
6	Fabricaat armaturen:		Installatie datum:	
	ledo		2010	
	aadpack		2010	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		√	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		√	

Controle op goede werking

	✓
--	---

Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)

	✓
--	---

Pictogrammen conform NEN 6088

✓	
---	--

Aantal: **n.v.t.**

Lichtbronnen Vernieuwd

	✓
--	---

Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm

	✓
--	---

Accu's vernieuwd

	✓
--	---

Oude accu's afgevoerd conform norm

	✓
--	---

Controle/onderhoud noodverlichting

Goed

Fout

Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?

✓	
---	--

Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?

✓	
---	--

Controle op goede werking

	✓
--	---

Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)

	✓
--	---

Aantal: **n.v.t.**

Lichtbronnen Vernieuwd

	✓
--	---

Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm

	✓
--	---

Accu's vernieuwd

	✓
--	---

Oude accu's afgevoerd conform norm

	✓
--	---

Conclusie:

Ja

Nee

De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten

✓	
---	--

De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen

✓	
---	--

Toelichting en opmerkingen

arm No: 1 en 4 zijn defect en moet vervangen worden zie foto WB voor de maximale afmeting !!!!!
advies vervang de andere 2 ook ivm uniformiteit ,leeftijd en 2x tl verlichting Zie foto's

in de kantine op de verdieping is een stijger nodig

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

B Poeste

Handtekening klant +(leesbare naam)

--

Armaturenlijst

[illegible]