

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbonnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	Brandweer
Adres:	boelkenweg 7
PC + Plaats:	7841 CG Sleen
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	gem. Coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	P Groen
Monteur:	B Poeste
Datum:	21-5-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?		☒	☐
2	Reden van onderhoud?	Periodiek ☒ Uitbreiding/Wijziging ☐ Quickscan ☐		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).		☐	☒
	Logboek		☐	☒
	Laatste inspectie en rapportage		☐	☒
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?		☐	☒
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal ☐ Decentraal ☒ Combinatie centraal/decentraal ☐		
5	Testsysteem	Handmatig ☒ Automatisch ☐ Centraal testsysteem ☐		
6	Fabricaat armaturen: van lien famostar 		Installatie datum: 	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		☒	☐

Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?

✓

Controle op goede werking

✓

Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)

✓

Pictogrammen conform NEN 6088

✓

Aantal: **n.v.t.**

Lichtbronnen Vernieuwd

2

Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm

2

Accu's vernieuwd

✓

Oude accu's afgevoerd conform norm

✓

Controle/onderhoud noodverlichting

Goed

Fout

Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?

✓

Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?

✓

Controle op goede werking

✓

Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)

✓

Aantal: **n.v.t.**

Lichtbronnen Vernieuwd

✓

Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm

✓

Accu's vernieuwd

✓

Oude accu's afgevoerd conform norm

✓

Conclusie:

Ja

Nee

De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten

✓

De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen

✓

Toelichting en opmerkingen

nv 4 is niet meer zichtbaar door geplaatste panelen en dient vervangen en verlaagd te worden zie foto WB , tevens No 3 vervangen in de garage (TL)

stijger nodig (kantine, garage)

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

B Poeste

Handtekening klant +(leesbare naam)

Armaturenlijst

[illegible]