

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	dorpshuis en bibliotheek
Adres:	Kerklaan 9
PC + Plaats:	7848 AB schoonoord
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	gem. coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	
Monteur:	J.Dorman
Datum:	23-5-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?			✓
2	Reden van onderhoud?	Periodiek	✓	
		Uitbreiding/Wijziging		
		Quickscan		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).		✓	
	Logboek			✓
	Laatste inspectie en rapportage			✓
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?			✓
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal		
		Decentraal	✓	
		Combinatie centraal/decentraal		
5	Teststelsysteem	Handmatig	✓	
		Automatisch	✓	
		Centraal teststelsysteem		
6	Fabricaat armaturen:		Installatie datum:	
	famostar			
	van lien			
	eaton			

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		✓	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking			✓
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)			✓
Pictogrammen conform NEN 6088			✓
Aantal: n.v.t.			
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Controle/onderhoud noodverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?		✓	
Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking			✓
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)			✓
Aantal: n.v.t.			
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Conclusie:		Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten			✓
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen			✓

Toelichting en opmerkingen
arm No: 11, 14 t/m 22 en 24 t/m 28 vervangen
No 10 heeft waterschade de rest is tl en te oud

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

F066.02-OH rapp. NV 1 t/m 40 armaturen. Versie 2.2-20161205
Armaturenlijst
Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Arm. nr.	Armatuur				Accu						Test resultaat	locatie	Bestellen	lichtbron
	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Aantal cellen	Stick	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar				
1	Famostar	ESI-Alpin		2013	2x AA		✓	0,8	2,4	2023	✓			led
2	Famostar	ESI-Alpin		2013	2x AA		✓	0,8	2,4	2023	✓			led
3	Famostar	ESI-Alpin		2013	2x AA		✓	0,8	2,4	2023	✓			led
4	Famostar	ESI-Alpin		2013	2x AA		✓	0,8	2,4	2023	✓			led
5	polaris	wsde		2013	4	✓		1,6	4,8	2023	✓			led
6	polaris	wsde		2013	4	✓		1,6	4,8	2023	✓			led
7	polaris	wsde		2013	4	✓		1,6	4,8	2023	✓			led
8	Famostar	ESI-Alpin		2013	2x AA		✓	0,8	2,4	2023	✓			led
9	Famostar	ESI-Alpin		2013	2x AA		✓	0,8	2,4	2023	✓			led
10	polaris	wsde		2013	4	✓		1,6	4,8	2023	✓			led
11	famostar	wp-1		2012	2		✓	4	2,4	2012	X		armatuur	tl 6w
12	famostar	celo cs va 1c		2012	3x AA		✓	1,25	3,6	2023	✓			led
13	famostar	celo cs va 1c		2012	3x AA		✓	1,25	3,6	2023	✓			led
14	famostar	wp-1		2012	2		✓	4	2,4	2012	X		armatuur	tl 6w
15	famostar	wp-1		2012	2		✓	4	2,4	2012	X		armatuur en accu	tl 6w
16	famostar	wp-1		2012	2		✓	4	2,4	2012	X		armatuur en accu	tl 6w
17	famostar	wp-1		2012	2		✓	4	2,4	2012	X		armatuur en accu	tl 6w
18	famostar	wp-1		2012	2		✓	4	2,4	2012	X		armatuur en accu	tl 6w
19	famostar	wp-1		2012	2		✓	4	2,4	2012	X		armatuur en accu	tl 6w
20	van lien	nb-1/zt/r		2009	4		✓	1,5	4,8	2009	X		armatuur en accu	tl 8w

Armaturenlijst

[illegible]