

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbonnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	Dorpshuis Hesselerhof
Adres:	Beatrixlaan 23A
PC + Plaats:	7861 AG Oosterhesselen
Telefoon:	
Contactpersoon:	Raimon Hekman tel; 0618906378

Opdrachtgever:	
Naam:	gem Coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	
Monteur:	J.Dorman
Datum:	25-6-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?		☒	☐
2	Reden van onderhoud?	Periodiek ☒ Uitbreiding/Wijziging ☐ Quickscan ☐		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).		☐	☒
	Logboek		☐	☒
	Laatste inspectie en rapportage		☐	☒
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?		☐	☒
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal ☐ Decentraal ☒ Combinatie centraal/decentraal ☐		
5	Teststelsysteem	Handmatig ☒ Automatisch ☒ Centraal teststelsysteem ☐		
6	Fabrikaat armaturen: 		Installatie datum: 	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting	Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?	☒	☐
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?	☒	☐
Controle op goede werking	☐	☒
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)	☐	☒

Pictogrammen conform NEN 6088

✓

Aantal: **n.v.t.**

Lichtbronnen Vernieuwd

✓

Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm

✓

Accu's vernieuwd

✓

Oude accu's afgevoerd conform norm

✓

Controle/onderhoud noodverlichting

Goed

Fout

Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?

✓

Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?

✓

Controle op goede werking

✓

Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)

✓

Aantal: **n.v.t.**

Lichtbronnen Vernieuwd

Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm

Accu's vernieuwd

Oude accu's afgevoerd conform norm

Conclusie:

Ja

Nee

De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten

✓

De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen

✓

Toelichting en opmerkingen

Armatuur nr;5 werkt bij test niet .

Alle vluchtweg armaturen hebben bruine vlekken van warmte ontwikkeling van de trafo van het armatuur

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

Armaturenlijst

[illegible]