

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbnummer: WB

1903603

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	Werkplaats Zweelo
Adres:	Klooster 56
PC + Plaats:	7851 AJ ZWEELOO
Telefoon:	0524-598167
Contactpersoon:	J.J.J. Wesseling

Opdrachtgever:	
Naam:	Gemeente Coevorden
Adres:	PB 2
PC + Plaats:	7740 AA COEVORDEN
Telefoon:	06-12131010
Contactpersoon:	J.J.J. Wesseling

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	P Groen
Monteur:	B.Poeste
Datum:	4-6-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?		☐	☒
2	Reden van onderhoud?	Periodiek ☒ Uitbreiding/Wijziging ☐ Quickscan ☐		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).		☒	☐
	Logboek		☐	☒
	Laatste inspectie en rapportage		☐	☒
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?		☐	☒
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal ☐ Decentraal ☒ Combinatie centraal/decentraal ☐		
5	Teststelsysteem	Handmatig ☐ Automatisch ☒ Centraal teststelsysteem ☐		
6	Fabrikaat armaturen: 		Installatie datum: 	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		✓	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking		✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)		✓	
Pictogrammen conform NEN 6088		✓	
Aantal: n.v.t.			
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Controle/onderhoud noodverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?			
Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?			
Controle op goede werking			
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)			
Aantal: n.v.t.			
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Conclusie:		Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten			✓
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen		✓	

Toelichting en opmerkingen
niet alle gebouwen zijn voorzien van vluchtroute verlichting
No: 3 van de Loods is defect en dient vervangen te worden

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

B.Poeste

Handtekening klant +(leesbare naam)

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

[illegible]