

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:	
Soort risico/organisatie	: RDC Nymega locatie Markerslootweg
Contactpersoon	: J. Louwet
Functie	: Facilitair coördinator
Telefoonnummer	: 06 22442758
Emailadres	: J.Louwet@RDC-Nymega.nl
Datum	: 09-06-2021

Risicoadres	
Risico- adres	: Markerslootweg 45
Postcode	: 6541 KQ Plaatsnaam: Nymega
Contactpersoon locatie	: J. Louwet
Functie	: Facilitair coördinator

Risico informatie

Bouwjaar pand	: 1986 - 87
Bouwaard gevels	☒ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout ☐ Anders, _____
Bouwaard dak	☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout ☒ Beton/Steen ☒ Mastiek ☐ Riet ☐ Anders, _____
Isolatiemateriaal gevels	☒ Steenwol ☐ Glaswol ☐ EPS (polystyreen) ☐ Piepschuim ☐ PUR (Polyurethaan) ☐ XPS ☐ PIR (polyisocyanuraat) ☐ PIR met glasvezel ☐ Resol ☐ Anders, _____
Isolatiemateriaal dak	☐ Steenwol ☐ Glaswol ☐ EPS (polystyreen) ☐ Piepschuim ☒ PUR (Polyurethaan) ☐ XPS ☒ PIR (polyisocyanuraat) ☐ PIR met glasvezel ☐ Resol ☐ Anders, _____
Bouwaard verdiepingsvloer(en)	☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT ☐ Verticaal dragende constructie
Horizontaal dragende constructie	☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal ☐ Zonnepanelen
Belendingen binnen 10 meter?	☐ Nee ☒ Ja, in gebruik als fietsenstalling
Ligging van het pand:	☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom
Deel van een gebouwencomplex?	☒ Nee ☐ Ja,

Is de locatie omheind? ☐ Nee ☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte _____ m
☒ Ja, volledig: hoogte 1,80 m

Bebouwd oppervlak : 4950 Bm2 m2
Aantal verdiepingen : 2
Staat van onderhoud : goed

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja
Is er doormelding van brandalarm? ☐ Nee ☒ Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☒ Nee ☐ Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☒ Nee ☐ Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig? ☒ Nee ☐ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☐ Nee ☒ Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☒ Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☐ Nee ☒ Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☐ 30 min ☒ 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☒ Branddeuren ☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja
Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☒ Ja
Is er buitenverlichting aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja
Is er een vorm van camera toezicht? ☐ Nee ☒ Ja
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☐ Nee ☒ Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie ☐ Nee ☒ Ja ☒ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks
Koelinstallatie ☐ NVT ☐ Nee ☒ Ja ☒ Jaarlijks ☒ Halfjaarlijks
Zonnepanelen ☒ NVT ☐ Nee ☐ Ja ☐ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks
Overige technische installaties ☐ Nee ☒ Ja ☒ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☒ Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☐ Nee ☒ Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☐ Nee ☒ Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☒ Nee ☐ Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en (verankerd?) ☐ Nee ☒ Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdagen en luifels? 2 meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☐ Nee ☒ Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? ☒ Nee ☐ Ja
Is er sprake van leegstand? ☒ Nee ☐ Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? ☒ Nee ☐ Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast? ☒ Nee ☐ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? ☐ Nee ☒ Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? ☐ Nee ☒ Ja



- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Is er sprake van houtbewerking? | ☒ Nee | ☐ Ja |
| Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem? | ☐ Nee | ☐ Ja |
| Is er sprake van verfspuiten? | ☒ Nee | ☐ Ja |
| Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine? | ☐ Nee | ☐ Ja |
| Is er sprake van opslag van gasflessen? | ☒ Nee | ☐ Ja |
| Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk? | ☐ Nee | ☐ Ja |