

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : Maritiem Museum Zeeland _____
 Contactpersoon : Wim van Rijn _____
 Functie : Adviseur Verzekeringen _____
 Telefoonnummer : 06-29682967 _____
 Emailadres : wvanrijn@vlissingen.nl _____
 Datum : 24-06-2024 _____

Risicoadres

Risico- adres : Nieuwendijk 15 _____
 Postcode : 4381BV _____ Plaatsnaam: Vlissingen
 Contactpersoon locatie : Pol Verbeeck _____
 Functie : Staf _____

Risico informatie

Bouwjaar pand : 17^{de} eeuw _____
 Bouwaard gevels : ☒ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout
 ☐ Anders, _____
 Bouwaard dak : ☒ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout
 ☐ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet
 ☐ Anders, _____
 Isolatiemateriaal gevels : ☒ Steenwol ☐ Glaswol ☐ EPS (polystyreen)
 ☐ PUR (Polyurethaan) ☐ PIR (polyisocyanuraat) ☐ PIR met glasvezel
 ☐ FM approved PIR
 ☐ Anders, _____
 Isolatiemateriaal dak : ☐ Steenwol ☐ Glaswol ☐ EPS (polystyreen)
 ☐ PUR (Polyurethaan) ☒ PIR (polyisocyanuraat) ☐ PIR met glasvezel
 ☐ FM approved PIR
 ☐ Anders, _____
 Bouwaard verdiepingvloer(en) : ☒ Beton/Steen ☒ Hout ☐ Metaal ☐ NVT
 Verticaal dragende constructie : ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Horizontaal dragende constructie : ☐ Beton/Steen ☒ Hout ☐ Staal
 Zonnepanelen : ☒ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak
 Belendingen binnen 10 meter? : ☒ Nee ☐ Ja, in gebruik als _____
 Ligging van het pand: : ☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom
 Deel van een gebouwencomplex? : ☒ Nee ☐ Ja
 Is de locatie omheind? : ☒ Nee ☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte _____ m
 ☐ Ja, volledig: hoogte _____ m
 Bebouwd oppervlak : ? _____ m²
 Aantal verdiepingen : 3 _____
 Staat van onderhoud : goed _____

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Is er doormelding van brandalarm?	☐ Nee	☒ Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?	☒ Nee	☐ Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd?	☒ Nee	☐ Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	☒ Nee	☐ Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?	☐ Nee	☒ Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?	☐ Nee	☒ Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	☐ Nee	☒ Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?	☐ Nee	☒ Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?	☐ 30 min	☒ 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)		
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?	☒ Branddeuren	☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?	☐ Nee		☒ Ja	
Is er doormelding van inbraakalarmering?	☐ Nee		☒ Ja	
Is er buitenverlichting aanwezig?	☐ Nee		☒ Ja	
Is er een vorm van camera toezicht?	☐ Nee		☒ Ja	
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	☐ Nee		☒ Ja	

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie		☐ Nee	☒ Ja	☐ Jaarlijks	☒ Halfjaarlijks
Koelinstallatie	☐ NVT	☐ Nee	☒ Ja	☐ Jaarlijks	☒ Halfjaarlijks
Zonnepanelen	☒ NVT	☐ Nee	☐ Ja	☐ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks
Overige technische installaties		☐ Nee	☒ Ja	☐ Jaarlijks	☒ Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140	☐ Nee	☒ Ja
• Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie?	☐ Nee	☐ Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?	☐ Nee	☒ Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers?	☐ Nee	☒ Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?	☐ Nee	☒ Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdagen en luifels? 20 _____ meter		
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	☐ Nee	☒ Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?	☒ Nee	☐ Ja
Is er sprake van leegstand?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast?	☒ Nee	☐ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	☐ Nee	☐ Ja

Is er sprake van houtbewerking?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van verfspuiten?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	☐ Nee	☐ Ja