

Verzekeraars
p/a Raetsheren van Orden B.V.
te Alkmaar

Rotterdam, 9 oktober 2024

Expertiserapport

Leidende verzekeraar	DUPI Underwriting Agencies / D2024.00444.
Referentie makelaar	2402094.01 / De heer P. van Galen.
Verzekerde	Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West te Rotterdam.
Referentie expert	AL2403.37975/brv E.C.J. (Eric) Ligtelijn Tel. 06 - 52 40 30 71.
Polisnummer	650091406.
Betreft	Lamboo mobiele onderzoekscentrum, brandschade.
Schadedatum	10 maart 2024.

Object

Een twee-assige oplegger voorzien van een medische onderzoekscentrum,

fabrikaat	:	Lamboo
type	:	medische unit
serienummer	:	XL9T0200090150542
bouwjaar	:	2009
kenteken	:	OK-07-VD
bedrijfsnummer	:	SE69



Soortgelijke oplegger.

Verzekerd belang

EUR 850.000,00 op voornoemde oplegger met toebehoren.

Opdracht en verrichtingen

Naar aanleiding van uw opdracht van 11 maart 2024 stelden wij op direct en in de navolgende periode een onderzoek in naar de toedracht, oorzaak en de schadeomvang. Over onze bevindingen kunnen wij u als volgt definitief rapporteren.

Voorafgaande rapportage

Voorlopig expertiserapport van 21 maart 2024 en hierna gevoerde correspondentie.

Betrokken partijen

- 4GS, beveiligingsbedrijf.
- Systolé Logistics, logistieke partner verzekerde.
- Lamboo Medical producent van de oplegger.
- Tromp leverancier medische apparatuur.
- BELFOR Technology (Nederland) B.V., technische reconditioneringsbedrijf.

Opslag, transport en standplaatsorganisatie van de mobiele units wordt uit handen genomen door Systolé Logistics.

Algemeen


De stichting van verzekerde verzorgt het bevolkingsonderzoek naar borstkanker onder vrouwen Nederland. De bij het object genoemde oplegger doet dienst in Zuid-West Nederland.

De onderzoeken worden uitgevoerd in een zogenoemde mobiele onderzoekscentrum. Verzekerde heeft een groot aantal mobiele units, welke zich door heel het land bevinden.

Het mobiele onderzoekscentrum is uitgerust met een mammograaf. Met deze medische apparatuur worden, door middel van röntgenstraling, onderzoeken gedaan met als doel borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken.

Een mammograaf is een speciaal soort röntgenapparaat dat wordt gebruikt om beelden van de borst te maken, met als doel het opsporen van borstafwijkingen zoals tumoren. De procedure waarbij dit apparaat wordt gebruikt, wordt een mammografie genoemd.

Het bevolkingsonderzoek borstkanker in het kort



Schematisch weergave van het onderzoek.

Evenement

De bij het object omschreven oplegger was gestationeerd op het Fluitpolderplein te Leidschendam.

De oplegger is uitgerust met een brandmeldsysteem.

In de avond van 10 maart 2024 werden, rond 23:20 uur, door het beveiligingsbedrijf 4GS brandmeldingen waargenomen.

Er werd contact opgenomen met de eerste in de lijn, Systolé Logistics.

De brandweer werd ingeschakeld en Systolé Logistics ging tevens ter plaatse.

Om 23:40 uur bleek dat het echt om een brandcalamiteit ging en werd ook contact gelegd met de producent, Lamboo Medical, van de oplegger die tevens ter plaatse is gegaan.


Partijen zijn aanwezig geweest tot de brand was geblust en de trailer was afgesloten.



Bluswerkzaamheden.



De betreffende locatie (Fluitpolderplein te Leidschendam).



Locatie van de oplegger op het Fluitpolderplein.

Schadeomschrijving

Direct na ontvangst van uw opdracht hebben wij contact opgenomen met verzekerde. Wij vernamen dat de oplegger nog op de schadelocatie aanwezig was. Ter plaatse troffen wij de bij object omschreven oplegger aan (mobiel onderzoekscentrum).

Het betreft een unit welke is opgebouwd uit kleedkamers, ontvangstruimte, onderzoeksruimte en een keuken. De unit is tevens voorzien van een luchtbehandelingssysteem voor de diverse ruimten.

Tijdens onze inspectie stelden wij vast dat een groot deel van de buitenzijde van de oplegger ernstig was aangetast door de brand. Zowel beide zijkanten als de onderzijde van de oplegger, waar ook het stroomvoorzieningssysteem en hydraulisch systeem zich bevinden, waren door de brand ernstig aangetast. Het chassis van de oplegger was door de hitte vervormd.

Om de brand te kunnen bestrijden werden ramen, rolluiken en deuren door de brandweer opgebroken.

Onderstaande foto's geven een beeld van de schade:





Omdat de schade aan de binnenzijde niet veilig door ons kon worden geïnspecteerd werd een afspraak gemaakt bij de producent, Lamboo Medical, van de oplegger.

Tijdens een aanvullende inspectie bij Lamboo Medical werd ons de binnenzijde van de oplegger getoond. Tijdens deze inspectie stelden wij vast dat er, bij de gehele binnenzijde van de oplegger, sprake was van rook-, hitte- en roetschade. Daarnaast was er door de bluswerkzaamheden sprake van waterschade.

De elektronisch componenten alsmede computers en medische apparatuur waren voorzien van een laag roet en vertoonden vocht en water aan binnen- en buitenzijde.

Onderstaande foto's geven een beeld van de schade:



Onderzoek reconditionering medische apparatuur

Wij hebben in overleg met u samen met technisch reconditioneringsbedrijf BELFOR Technology B.V. onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om (een deel van) de medische onderzoeksapparatuur zoals mammograaf en aanverwante computerapparatuur te reconditioneren.

Gezien de ernstige brandschade en de door het blussen ontstaande hitte-/vochtschade was reconditionering van de apparatuur niet mogelijk. Wij verwijzen u naar de rapportage van Belfor Technology B.V. die wij als bijlage bij dit rapport voegen.

De resultaten van dit onderzoek en onze eigen inzichten hebben doen besluiten dat het reconditioneren van de medisch apparatuur niet mogelijk is.

Om de schade te herstellen diende de gehele oplegger herbouwd te worden. Het chassis was vervormd, het rijwerk was volledig verbrand en diende eveneens vervangen te worden. Alle opbouw delen alsmede de componenten van het elektrisch systeem als ook de (medische) apparatuur diende vervangen te worden.

Op basis van onze bevindingen vermoedden wij dat de oplegger als totaal verloren beschouwd diende te worden. Derhalve hebben wij samen met leverancier/reparateur en onderhoudspartij Lamboo Medical een indicatieve offerte voor herstel opgesteld.

Deze offerte is ter plaatse bij Lamboo Medical te Zoetermeer opgesteld. Op basis van de bevindingen van Lamboo Medical zou met het herstel van de zichtbare en thans bekende schade een bedrag gemoeid zijn van ruim **EUR 1.000.000,00** (zegge EEN MILJOEN EURO)

Hierbij dienen de voorbehouden gemaakt te worden, dat reparateur/fabrikant Lamboo Medical de reparatie niet kan en wil uitvoeren en dat er naar alle waarschijnlijk van extra schade sprake is, wanneer men verder tot demontage zou overgaan. Met de bedragen in de offerte, konden wij ons verenigen.

Incidident gerelateerde kosten:

Bergingskosten Vreugdenhil B.V.:

De kosten van inzet van bergingstelekraan, dieplader, calamiteitenvoertuig voor de berging, ad **EUR 12.512,52 inclusief btw** zijn inmiddels door berger Vreugdenhil B.V. aan de verzekerde in rekening gebracht en door ons beoordeeld en akkoord bevonden.

Wij verwijzen u voor een specificatie naar de factuur die wij als bijlage bij deze rapportage voegen.

Bergingskosten Systolé Logistics, logistieke partner verzekerde:

De kosten voor de ondersteuning en technische handelingen tijdens de berging, ad **EUR 1.293,99** zijn inmiddels tevens bij verzekerde in rekening gebracht.

De verzamelfactuur voegen wij toe als bijlage.

Kosten ondersteuning berging Lamboo Medical:

De kosten voor de ondersteuning van de berging en gedeelte opslag, ad **EUR 7.163,20**, zijn inmiddels door Lamboo Medical bij verzekerde in rekening gebracht.

Wij verwijzen u voor een specificatie naar de factuur die wij als bijlage bij deze rapportage voegen.

Kosten voor stalling van restanten oplegger voor onderzoek:

De kosten voor staling van de bij object genoemde oplegger, ad **EUR 8.712,00** zijn inmiddels door Lamboo Medical bij verzekerde in rekening gebracht. Omdat er echter een datum overlap in deze stallingkosten werd geconstateerd is een credit verstrekt door Lamboo Medical van EUR 1306,80.

Wij verwijzen u voor een specificatie naar de factuur en creditfactuur die wij als bijlage bij deze rapportage voegen.

Desgevraagd is het tarief dat wordt gehanteerd met verzekerde door Lambo Medical besproken en akkoord bevonden en conform de eerdere gemaakte afspraken tussen deze partijen hierover. Van deze afspraken is geen schriftelijke communicatie beschikbaar, deze afspraken zijn mondeling tot stand gekomen.

Schadeoorzaak

De oorzaak van de brand moet ons inziens worden geweten aan brandstichting. Deze conclusie is gebaseerd op ons onderzoek op de schadelocatie en later onderzoek van het deel van de oplegger waar de brand zijn oorsprong had.

Desgevraagd vernamen wij dat de politie tevens onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak, brandstichting werd ook hier als oorzaak aangegeven. Wij hebben hier echter geen rapport of andere schriftelijke bevestiging van ontvangen.

Schadeomvang

De schadeomvang zou, zoals eerder aangegeven, aldus op basis van een economisch totaal verlies moeten worden vastgesteld.

Van u vernamen wij dat, ingeval van een economisch totaal verlies, er een dekking op basis van de verzekerdewaarde van toepassing is op dit object.

Wij hebben derhalve de schade overeenkomstig als volgt vastgesteld:

Verzekerde waarde: oplegger SE69	EUR 850.000,00

Totaal	EUR 850.000,00

(zegge: ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO)

Gezien de ernst van beschadigingen hebben wij de restwaarde van zowel medische apparatuur als van de oplegger gelijk gesteld aan de afvoer/vernietigingskosten.

Verzekerde verklaarde zich akkoord met genoemd bedrag.

Voorts hebben wij de eerdergenoemde aan het incident gerelateerde kosten, als volgt samengevat:

Gezien verzekerde een stichting is en de btw niet kan verrekenen zijn deze bedragen weergegeven inclusief btw.

– bergingskosten Vreugdenhil BV	EUR	12.512,52
– ondersteuning berging/calamiteitberging Systole logistics	EUR	1.293,99
– ondersteuning berging/calamiteit/opslag Lamboo Medical	EUR	7.163,20
– stallingskosten Lamboo Medical	EUR	7.405,20
– afvoerkosten medische afval Remondis	EUR	97,47

Totaal, inclusief btw	EUR	28.472,38
		=====

(zegge: ACHTENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDTWEEENZEVENTIG EURO EN ACHTENDERTIG EUROCENT)

Bijlagen

10 fotobladen met 46 door ons gemaakte foto's.

17 fotobladen met 33 door Belfor Technology gemaakte foto's.

Een kopie van:

- rapport van Belfor Technology.
- facturen.

Arntz | van Helden bv
Expertisebureau

Dit is een digitale versie en daarom niet ondertekend. Op verzoek zenden wij u een getekend exemplaar.