

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : _____
 Contactpersoon : _____
 Functie : _____
 Telefoonnummer : _____
 Emailadres : _____
 Datum : _____

Risicoadres

Risico- adres : _____
 Postcode : _____ Plaatsnaam: _____
 Contactpersoon locatie : _____
 Functie : _____

Risico informatie

Bouwjaar pand : ± 1995

Bouwaard gevels ☒ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout
☐ Anders, _____

Bouwaard dak ☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout
☐ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet
☐ Anders, kunstof

Isolatiemateriaal gevels NB
☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal dak NB
☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan)
☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders, _____

Bouwaard verdiepingsvloer(en) ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT
 Verticaal dragende constructie ☐ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Horizontaal dragende constructie ☐ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal
 Zonnepanelen ☒ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☐ Ja, in gebruik als _____

Ligging van het pand: ☐ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee ☒ Ja,

Is de locatie omheind?

☐ Nee

☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte _____ m

☒ Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak

: _____ m²

Aantal verdiepingen

: 3

Staat van onderhoud

ik denk goed.

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig?

☒ Nee

☐ Ja

Is er doormelding van brandalarm?

☒ Nee

☐ Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?

☒ Nee

☐ Ja

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd?

☒ Nee

☐ Ja

Is er een bliksemafleider aanwezig?

☐ Nee

☒ Ja

Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?

☐ Nee

☒ Ja

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?

☐ Nee

☒ Ja

Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?

☐ Nee

☒ Ja

Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?

☐ Nee

☒ Ja

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?

☐ Nee

☐ Ja

Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?

☐ 30 min

☐ 60 min

(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)

Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?

☐ Branddeuren

☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?

☐ Nee

☒ Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?

☐ Nee

☒ Ja

Is er buitenverlichting aanwezig?

☐ Nee

☒ Ja

Is er een vorm van camera toezicht?

☒ Nee

☐ Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?

☒ Nee

☐ Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie

☐ Nee

☒ Ja

☒ Jaarlijks

☐ Halfjaarlijks

Koelinstallatie

☐ NVT

☐ Nee

☐ Ja

☐ Jaarlijks

☐ Halfjaarlijks

Zonnepanelen

☒ NVT

☐ Nee

☒ Ja

☒ Jaarlijks

☐ Halfjaarlijks

Overige technische installaties

☐ Nee

☒ Ja

☒ Jaarlijks

☐ Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140

☐ Nee

☒ Ja

Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie?

☒ Nee

☐ Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?

☐ Nee

☒ Ja

Wordt afval opgeslagen in metalen containers?

☒ Nee

☐ Ja

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?

☒ Nee

☐ Ja

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 120m meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?

☐ Nee

☐ Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?

☒ Nee

☐ Ja

Is er sprake van leegstand?

☒ Nee

☐ Ja

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?

☒ Nee

☐ Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

☒ Nee

☐ Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?

☐ Nee

☒ Ja

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?

☐ Nee

☒ Ja

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Is er sprake van houtbewerking? | ☒ Nee | ☐ Ja |
| Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem? | ☐ Nee | ☐ Ja |
| Is er sprake van verfspuiten? | ☒ Nee | ☐ Ja |
| Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine? | ☐ Nee | ☐ Ja |
| Is er sprake van opslag van gasflessen? | ☐ Nee | ☒ Ja |
| Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk? | ☐ Nee | ☐ Ja |