Beknopte inventarislijst peilbuizen KIJK

Datum: 30.09.26

Dit document geeft op hoog niveau meer inzicht te geven in de inventaris aan peilbuizen van KIJK, met name de hoeveelheden en te verwachten uitval op basis van het verleden. Dit overzicht is opgemaakt per 22 september 2026. Een inventarislijst met volledige specificatie per peilbuis wordt door HHSK opgesteld en ter beschikking gesteld aan de contractant bij aanvang van de overeenkomst.

De peilbuizen zijn vanaf 2023 geïnstalleerd. Per heden is de globale inschatting dat er ca. 1 device per week defect gaat en dat ongeveer 50% van de defecten hersteld kan worden. Hierbij wordt opgemerkt dat er een opbouw is geweest van geïnstalleerde peilbuizen van ca. 200 peilbuizen, maar dat gedurende 2026 dit aantal teruggebracht is of wordt.

Defecte apparatuur wordt onderzocht, soms intern gerepareerd, al dan niet gebruik makende van onderdelen van andere defecte apparatuur (dit gaat meestal om betrekkelijk eenvoudige handelingen), soms aangeboden ter vergoeding en vervanging door de leverancier indien reparatie niet mogelijk is of sprake is van garantie, of geheel afgeschreven.

Hieronder een overzicht in aantallen:

Beschrijving	**Aantal**
In bestelling	0
Defect device, excl. refund	80
Defect device ter refund	47
In reparatieproces (intern)	33
Werkvoorraad na reparatie of recycling	42
Werkvoorraad nieuw	3
Geïnstalleerd	135