

Bijlage - Herstelverklaring

Geïnspecteerde object:

Inspectierapportnummer: JB43581

Verzekering:

Polisnummer:

Ondergetekende, erkend installateur, verklaart dat:

- Ondergetekende, erkend installateur, verklaart dat:
- Minimaal alle genoemde constateringingen zoals vastgelegd in dit inspectierapport nummer: JB43581 vakkundig zijn hersteld;
- Er minimaal een verklaring is afgegeven betreffende de opmerking: nader onderzoek onder de betreffende classificatie vastgelegd in dit inspectierapport;
- De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, normen en/of leveranciers / fabriekseisen;
- Indien bij een vervolgininspectie of controle wordt geconstateerd dat de herstelwerkzaamheden niet overeenkomstig de geldende installatievoorschriften, normen of leveranciersvoorschriften zijn uitgevoerd zal dit alsnog in het rapport worden aangemerkt.

De (erkend) installateur:

Bedrijfsnaam: **BINK SOLAR**
Adres: **RUCPHENSEBAAN 52**
Postcode/Plaats: **4714 RE SPRUNDEL**
Telefoon: **076-599 1700**

Verantwoordelijke: **F. VEERBEEN**
Functie: **PROJECTLEIDER**
Datum: **22-9-22**
Handtekening: 

De (erkend) installateur:

Naam: **F. VEERBEEN**
Handtekening: 

BINK
SOLAR
www.binksolar.eu
BINK Solar B.V.
Rucphensebaan 52
4714 RE Sprundel
T: +31 (0)76 599 1700
F: +31 (0)76 599 1710
info@binksolar.eu