

Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



Datum: 15-07-2026

Aanvrager:

Verzekeringnemer	Gemeente Wijchen
Adres	Kasteellaan 27
Postcode + Plaatsnaam	6602 DB WIJCHEN
Soort Bedrijf	Gemeente
KVK-nr	09212602

Risico-adres

Adres	Oosterweg 189
Postcode + Plaatsnaam	6602 HL WIJCHEN

Risicogegevens

Bestemming van het pand	Voortgezet Onderwijs		
Omschrijving van de werkzaamheden	nvt		
Welke grondstoffen, halffabricaten en/of gereed product worden opgeslagen / verwerkt?	nvt		
Welke soort verpakkingen wordt gebruikt	nvt		
Hoe vindt verpakking plaats	nvt		
Type belendingen binnen 10 meter	nvt		
Ligging van het pand	Binnen de bebouwde kom toelichting.		
Wordt het pand op dit moment verbouwd en of is er sprake van leegstand	Nee		
Bouwaard muren	Beton / steen	Isolatiemateriaal muren	Steen-/glaswol
Bouwaard verdiepingsvloeren	Beton/steen	Dakbedekking	Mastiek
Vloeroppervlakte	8055 m2	Bouwjaar	2007
Verwarming	Gas/gevelkachels	Is er een koel-/vriesruimte aanwezig	Nee

Staat van onderhoud	Goed	Orde en netheid	Goed
---------------------	------	-----------------	------

Max stapelhoogte goederen	nvt
Gem. stapelhoogte goederen	nvt

Brandbeveiliging

Is er een gecertificeerde automatische sprinklerinstallatie met doormelding naar brandweer aanwezig?	☒ Nee	☐ Ja
Is er een gecertificeerd automatisch brandmeldsysteem met doormelding naar brandweer aanwezig? *Zo ja, kopie bijvoegen	☐ Nee	☒ Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Is er een rookverbod van kracht?	☐ Nee	☒ Ja
Zijn er brandblusmiddelen aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Zo ja, welke en hoeveel?	41 x Brandslanghaspels en handblussers	
Vindt jaarlijks controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	☐ Nee	☒ Ja

Is er een acculaadruimte aanwezig?

☒ Nee ☐ Ja, volgens richtlijn

Inbraakbeveiliging

Is het risico volgens Borg normen gecertificeerd?

☒ Nee

☐ Ja

*Zo ja, kopie bijvoegen

Zo ja, welke klasse?

Uitgevoerde maatregelen Bouwkundig: Elektronisch:

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties?

	Regelmatig	Onderhoud erkend installateur	NEN 3140 keuring
Elektrische installaties	☐ Nee ☒ Ja	☐ Nee ☒ Ja ☐ n.v.t.	☐ Nee ☒ Ja
Verwarmingsinstallatie	☐ Nee ☒ Ja	☐ Nee ☒ Ja ☐ n.v.t.	
Koelinstallatie	☐ Nee ☒ Ja	☐ Nee ☒ Ja ☐ n.v.t.	

Afvalbehandeling

Wordt afval buiten het gebouw in containers opgeslagen?

☐ Nee

☒ Ja

Zo ja, zijn deze containers deugdelijk afgesloten en verankerd?

☐ Nee

☒ Ja

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdekken en luifels? Ongeveer 13 meter

Hoe vaak wordt afval en emballage opgeruimd en afgevoerd? 1 x per 2 weken

Vinden de volgende brandgevaarlijke bewerkingen plaats:

Spuiten met lak of verf

Zo ja, is het ontvlammingspunt hoger dan 55°C of water gedragen

☒ Nee

☐ Ja

Zo ja, behandeling uitsluitend in een brandwerend afgescheiden spuitcabine?

☐ Nee

☐ Ja

Is deze spuitcabine voorzien van Explosie vrije verlichting en schakel
apparatuur?

☐ Nee

☐ Ja

Wordt de voorraad brandbare oplosmiddelen en verven opgeslagen in een
brandwerend afgescheiden ruimte met een op explosierisico aangepaste
elektrische installatie

☐ Nee

☐ Ja

Worden de filters in de afzuiginstallaties regelmatig vervangen?

☐ Nee

☐ Ja

Houtbewerking

Welke producten worden er geproduceerd? Kleine handwerk items

Is er een machinaal motafzuigstelsel?

☐ Nee

☒ Ja

Gaat motafzuiging naar een moethok?

☒ Nee

☐ Ja

Gaat motafzuiging naar stalen container op terrein?

☒ Nee

☐ Ja

Is moethok geconstrueerd van onbrandbaar materiaal?

☒ Nee

☐ Ja

Is afzuiging voorzien van brandklep e/o stoffilter e/o sprinklersysteem?

☒ Nee

☐ Ja

Is de stoffilterbatterij brandwerend afgescheiden?

☒ Nee

☐ Ja

Is de stoffilterbatterij voorzien van een automatisch brandblussysteem?

☒ Nee

☐ Ja

Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



Wordt het houtmot aangewend voor verwarmingsdoeleinden? ☒ Nee ☐ Ja
Welke brandveiligheidsmaatregelen zijn verder in relatie tot de
houtbewerkingsactiviteiten het vermelden waard? Afvoer via daarvoor bestemde stofzuigers met
bronbafzuiging

Metaalbewerking

Vinden er uitsluitend koude metaalbewerkingen plaats ☐ Nee ☒ Ja
Zo niet welke andere bewerkingen vinden er dan plaats? Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Overige	☐ Nee	☐ Ja
moffelen/drogen	☐ Nee	☐ Ja
gloeien/harden	☐ Nee	☐ Ja
dompelen in brandbare vloeistof	☐ Nee	☐ Ja
procesverwarming	☐ Nee	☐ Ja
kunststofbewerking (verhitting)	☐ Nee	☐ Ja

* Gaarne toelichting brandgevaarlijke bewerkingen

Te verzekeren waarde

Verzekerde som bedrijfsgebouw	EUR 16.951.000
Verzekerde som huurdersbelang	EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Verzekerde som inventaris	EUR Zie objectenlijst
Verzekerde som goederen	EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Verzekerde som bedrijfsschade	EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Uitkeringstermijn	Kies een item.
Meeverzekerden toeleveringsrisico?	Kies een item.

Zo ja, s.v.p. hieronder specificeren middels een %.

Belang toeleveringsrisico in een % ten opzichte van het jaarbelang: [Percentage](#)

Verzekerde som extra kosten 52 wk	EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Verzekerde som reconstructie kosten	EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Gewenst eigen risico	EUR Kies een item.
Dekking	Kies een item.
Gewenste ingangsdatum	Datum invullen

Schadeverloop

Heeft u afgelopen vijf jaar schade geleden die onder de gevraagde verzekering(en)
gedekt is? ☐ Nee ☒ Ja

* Zo ja:

- Wanneer heeft u schade geleden
- Waaraan heeft u schade geleden
- Door welke oorzaak heeft u schade geleden
- Hoeveel bedroeg de schade?
- Welke uitkering heeft u mogen ontvangen?

Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



16 aug 24 – waterschade over alle drie de verdiepingen – Firma Romijnders heeft op de dag voor oplevering van de verbouwing op de 2^{de} verdieping vergeten een wartel aan te draaien van een waterleiding. Schadebedrag: €403.208,69 – dit bedrag is volledig uitgekeerd (Sedgewick 30706552)

Brandbeveiliging inspectierapport volgt – herinspectie na aanpassingen heeft plaatsgevonden op 28 aug 2026 – Verwachte rapportage 3 tot 4 weken

AON NL - Privacy Notice

‘De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze site www.aon.nl/privacyverklaring .’