Inspectierapport
Bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

11125A. GVB Busgarage Zuid
Joan Muyskensweg 29
te Amsterdam
1096 CJ
21 juli 2026

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	11125A. GVB Busgarage Zuid
Opdrachtgever	CroonWolter&Dros
Contactpersoon	De heer Henk Dokter
Adres	Joan Muyskensweg 29
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1096 CJ
Telefoon	06-10956044
Email	Leon.vanWelie@croonwolterendros.nl
Inspectiedatum:	21 juli 2026
Inspecteur:	Marco Schweitzer
Inspectietermijn:	Eenmalig
Type keuring:	Periodiek
Per meetpunt gemeten:	Circuitmeting

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	11125A. GVB Busgarage Zuid
Opdrachtgever	CroonWolter&Dros
Contactpersoon	De heer Henk Dokter
Adres	Joan Muyskensweg 29
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1096 CJ
Telefoon	06-10956044
Email	Leon.vanWelie@croonwolterendros.nl

Aardingsinstallatie(s):

Gebruikte normering:	NEN 1010
Merk meetinstrument:	Nieaf instruments
Type meetinstrument:	Installatie tester
Serienummer:	101981922
Geldig tot:	13 februari 2026
Type meetpunt:	HAR in het hoofdgebouw HKL ruimte in de kantine / Wasstraat in de HKL ruimte
Potentiaalvereffening toegepast:	Ja
Type aardingsinstallatie:	Potentiaal vereffening met LPS
Typedraad:	Koper
Quadratuur toegepast draad:	8mm / Cu50
Installatie voldoet:	Ja NEN 1010
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,18 hoofdgebouw / 0,12 wasstraat Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	11125A. GVB Busgarage Zuid
Opdrachtgever	CroonWolter&Dros
Contactpersoon	De heer Henk Dokter
Adres	Joan Muyskensweg 29
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1096 CJ
Telefoon	06-10956044
Email	Leon.vanWelie@croonwolterendros.nl

Overspanningsbeveiliging

Gebruikte normering:	NPR 8110	
Type en merk toegepast in hoofdverdeelinrichting(1):	Ruimte	Wasstraat LK-W Dehenshield Type 1+2
Installatie voldoet:	volgens NPR 8110	
Installatie voldoet 2:	Dit was ten tijde van aanleg een optie geen verplichting	

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	11125A. GVB Busgarage Zuid
Opdrachtgever	CroonWolter&Dros
Contactpersoon	De heer Henk Dokter
Adres	Joan Muyskensweg 29
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1096 CJ
Telefoon	06-10956044
Email	Leon.vanWelie@croonwolterendros.nl

Opmerking n.a.v. inspectie:

Meetpunt nummers:
1 t/m 5 = Laagdak,
6 t/m 16 = Hoogdak,
17 t/m 20 = Middenstekken hoogdak,
21 t/m 26 = Wasstraat.

21-07-2026
Met de Heer Henk Dokter van CroonWolter&Dros een ronde gelopen na melding van blikseminslag.
Op de lichtmasten en camera's. De lichtmasten zijn niet seperaat geaard met een geslagen aardelektrode.
Het is raadzaam om dit wel uit te laten voeren.
Omdat er ook diverse camera's in de masten aanwezig zijn.
Ook zijn de meterkasten niet beveiligd met overspanningsbeveiliging.
Dit geldt voor zowel het wachthuisje, werkplaats, hoofdgebouw en de kasten waar de tereinverlichting en cameramasten op zijn aangesloten.
Dit alles heeft te maken met directe en indirecte inslag.
Voor dit alles dient een opname gedaan te worden met iemand van CroonWolter&Dros en iemand van het GVB die weten waar alles aanwezig is.

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland