Inspectierapport
Bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

12014A. GVB Werkplaats achter Garage Noord,
Metaalbewerkerweg 23
te Amsterdam
1032 KW
30 oktober 2025

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	12014A. GVB Werkplaats achter Garage Noord,
Opdrachtgever	Heijmans
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Metaalbewerkerweg 23
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1032 KW
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Installatie Bliksembeveiliging voldoet aan de normeringen NEN 1014
Installatie Aardingssysteem voldoet aan de normeringen NEN 1010
Installatie Overspanningsbeveiliging voldoet aan de normeringen NPR 8110

Inspectiedatum:	30 oktober 2025
Inspecteur:	Marco Schweitzer
Inspectietermijn:	Eenmalig
Type keuring:	Periodiek
Per meetpunt gemeten:	Circuitmeting

Bliksemafleiderinstallatie(s):

1: 0,58	2: xxx	3: xxx	4: 0,29	5: 0,29	6: 0,38	7: 0,25	8: 0,35	9: 0,37	10: 0,37

Gebruikte normering:	NEN 1014
Merk meetinstrument:	Fluke
Type meetinstrument:	Aardings tester
Serienummer:	56530024 WS
Type meetpunten:	Stekeinden / Beschermbuizen
Bliksempotentiaalvereffening toegepast:	Ja
Klasse bliksemafleiderinstallatie:	LP3
Maaswijdte opvanginrichting:	20 x 20 meter
Type aanwezige afgaande leidingen:	Uitwendig
Type Aardingsinstallatie:	Fundatie ringleiding
Type Dakbedekking:	Bitume / Aluminium beplating
Type draad:	Aluminium
Quadratuur toegepast draad:	Cu50 / 8mm
Installatie voldoet:	Ja NEN1014 na uitvoering gebreken
Gebreken:	Zie offerte
Offerte:	Bijgevoegd, offertenummer: OF2025-0683
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,20 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	12014A. GVB Werkplaats achter Garage Noord,
Opdrachtgever	Heijmans
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Metaalbewerkerweg 23
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1032 KW
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Aardingsinstallatie(s):

Gebruikte normering:	NEN 1010
Merk meetinstrument:	Macro tester
Type meetinstrument:	Installatie tester
Serienummer:	101981922
Geldig tot:	13 februari 2026
Type meetpunt:	HAR Naast de HKL aan het einde van de gang op de begane grond
Potentiaalvereffening toegepast:	Ja
Type aardingsinstallatie:	Potentiaal vereffening met LPS
Typedraad:	Koper
Quadratuur toegepast draad:	8mm / Cu50
Installatie voldoet:	Ja NEN 1010
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,20 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	12014A. GVB Werkplaats achter Garage Noord,
Opdrachtgever	Heijmans
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Metaalbewerkerweg 23
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1032 KW
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Overspanningsbeveiliging

Gebruikte normering:	NPR 8110	
Type en merk toegepast in hoofdverdeelinrichting(1):	Kast	HKL aan het einde van de gang op de begane grond Dehnshield Type 1+2
Installatie voldoet:	volgens NPR 8110	

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	12014A. GVB Werkplaats achter Garage Noord,
Opdrachtgever	Heijmans
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Metaalbewerkerweg 23
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1032 KW
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Opmerking n.a.v. inspectie:

Op het dak zijn 2 afstandhouders afgebroken deze dienen vervangen te worden (zie foto's).
Bij meetpunt 2 en 3 meten we geen weerstand waarschijnlijk tegen de beschermbuis aangereden. Deze dienen vervangen cq gerepareerd te worden.

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	12014A. GVB Werkplaats achter Garage Noord,
Opdrachtgever	Heijmans
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Metaalbewerkerweg 23
Plaats	te Amsterdam
Postcode	1032 KW
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Foto 1	Foto 2
Afstand houder 75 cm	Afstand houder 75 cm
	
Foto 3	
Afstand houder 75 cm	
	

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201
Lid van Techniek Nederland