Inspectierapport
Bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

237. GVB CVL-Gebouw,
Van Marwijk Kooijstraat 1a
te Amsterdam / Ouder Amstel
1096 BR
23 oktober 2025

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	237. GVB CVL-Gebouw,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Van Marwijk Kooijstraat 1a
Plaats	te Amsterdam / Ouder Amstel
Postcode	1096 BR
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Installatie Bliksembeveiliging voldoet Niet aan de normeringen NEN 1014
Installatie Aardingssysteem voldoet aan de normeringen NEN 1010
Installatie Overspanningsbeveiliging voldoet aan de normeringen NPR 8110 dit was ten tijden van aanleg een optie geen verplichting

Inspectiedatum:	23 oktober 2025
Inspecteur:	Marco Schweitzer
Inspectietermijn:	Eenmalig
Type keuring:	Periodiek
Per meetpunt gemeten:	Circuitmeting

Bliksemafleiderinstallatie(s):

1: 0,28	2: 0,18	3: 0,09	4: 0,11	5: 0,09	6: 0,17	7: 0,10	8: 0,17	9: 0,22	10: 0,09
11: 0,13	12: 0,18	13: 0,25	14: 0,17	15: 0,32	16: 0,97	17: 0,38	18: 0,17	19: 0,13	20: 0,25
21: 0,13	22: 0,27	23: 0,12	24: 0,09	25: 0,18	26: 0,16	27: 0,20			

Gebruikte normering:	NEN 1014
Merk meetinstrument:	Fluke
Type meetinstrument:	Aardings tester
Serienummer:	56530024 WS
Type meetpunten:	Stekeinden
Bliksempotentiaalvereffening toegepast:	Ja
Klasse bliksemafleiderinstallatie:	LP3
Maaswijdte opvanginrichting:	20 x 20 meter
Type aanwezige afgaande leidingen:	Inwendig
Type Aardingsinstallatie:	Fundatie ringleiding
Type Dakbedekking:	Bitume
Type draad:	Koper
Quadratuur toegepast draad:	8mm / Cu50
Installatie voldoet:	Ja NEN1014 na uitvoering gebreken
Gebreken:	Zie offerte
Offerte:	Bijgevoegd, offertenummer: OF2025-0684
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,15 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	237. GVB CVL-Gebouw,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Van Marwijk Kooijstraat 1a
Plaats	te Amsterdam / Ouder Amstel
Postcode	1096 BR
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Aardingsinstallatie(s):

Gebruikte normering:	NEN 1010
Merk meetinstrument:	Macro tester
Type meetinstrument:	Installatie tester
Serienummer:	101981922
Geldig tot:	13 februari 2026
Type meetpunt:	HAR in de HKL ruimte, veld 7 rechterzijde bij de entreehal
Potentiaalvereffening toegepast:	Ja
Type aardingsinstallatie:	Potentiaal vereffening met LPS
Typedraad:	VDS
Quadratuur toegepast draad:	Cu50
Installatie voldoet:	Ja NEN 1010
Aardverspreidingsweerstand:	Gemeten: 0,15 Ohm

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	237. GVB CVL-Gebouw,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Van Marwijk Kooijstraat 1a
Plaats	te Amsterdam / Ouder Amstel
Postcode	1096 BR
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Overspanningsbeveiliging

Gebruikte normering:	NPR 8110	
Type en merk toegepast in hoofdverdeelinrichting(1):	Ruimte	HLK ruimte rechterzijde bij de entree Eaton spbt 12-280 / 4 Type 1+2
Installatie voldoet:	Wel volgens de NPR 8110	

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	237. GVB CVL-Gebouw,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Van Marwijk Kooijstraat 1a
Plaats	te Amsterdam / Ouder Amstel
Postcode	1096 BR
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Opmerking n.a.v. inspectie:

Meetpunt nummers:
1 t/m 12 = Hoogdak,
13 t/m 17 = Grote opbouw,
18 t/m 20 = Kleine opbouw,
21 = Klein dakje aan wasstraat zijde,
22 t/m 27 = Laagdak.

ONDERSTAANDE GEBREKEN DIENEN TE WORDEN OPGELOST OM DE INSTALLATIE TE KUNNEN GOEDKEUREN VOLGENS DE NEN-1014:
- Op het hoofddak c.q. 10 steunen opnieuw vastplakken (zie foto 1)
- Het aansluiten van een kooiladder (zie foto 2)
- Op de grote opbouw ladder aansluiten (zie foto 3)
- Antenne aansluiten en vrijstaande opvanger plaatsen (zie foto 4 en 5)

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	237. GVB CVL-Gebouw,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Van Marwijk Kooijstraat 1a
Plaats	te Amsterdam / Ouder Amstel
Postcode	1096 BR
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Foto 1	Foto 2
10 nieuwe steunen plakken	kooi ladder aansluiten
	
Foto 3	**Foto 4**
trap aansluiten	Antenne aansluiten
	

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland

Inspectierapport bliksembeveiliging, aardingsinstallatie en overspanningsbeveiliging

Object	237. GVB CVL-Gebouw,
Opdrachtgever	Heijmans Utiliteit B.V.
Contactpersoon	De heer Steven Druijf
Adres	Van Marwijk Kooijstraat 1a
Plaats	te Amsterdam / Ouder Amstel
Postcode	1096 BR
Telefoon	06-41271378
Email	gvbonderhoud@heijmans.nl

Foto 5	
Vrij staande opvanger plaatsen	
	

Ambachtsweg 5
3542 DE Utrecht
(030) 751 752 3

email info@bliksembeveiliging.nl
web www.bliksembeveiliging.nl
kvk 30099697

btw NL8189.19.395.B.01
iban NL12RABO0325334250
G-rekening NL66RABO0991100247

Goed Hart Keurmerk
zakenvriend
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 VCA * BRL 1201 www.tuv.com ID 0000033199
Lid van Techniek Nederland