GEMEENTE BEUNINGEN

INSPECTIE HUIDIG SCHILDERWERK

VOOR ONDERHOUDSCHILDERWERK
JAAR VAN UITVOERING 2026

Project

Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3
te Beuningen

Accountmanager

M. van Breda
Mobiel: 06-82575262
E-mail: mvanbreda@wijzonol.nl

Verftechnisch Adviseur

A. Jacobs
Mobiel: 06-45009037
E-mail: ajacobs@wijzonol.nl



PROJECTPARTIJEN:

Opdrachtgever: Gemeente Beuningen

Van Heemstraweg 46
6641 AE BEUNINGEN GLD

Postbus 14
6640 AA BEUNINGEN GLD

Telefoon: 024-6780800
Contactpersoon: De heer D. de Ruiter

WIJZONOL Grossier: Van Wijk Verf B.V. Filiaal Nijmegen

Energieweg 9
6541 CW NIJMEGEN

Telefoon: 024-3776456
Contactpersoon: De heer E. Thonissen

INSPECTIE HUIDIG SCHILDERWERK

Inspectiedatum: 22-08-2025
Op verzoek van: Gemeente Beuningen
te BEUNINGEN GLD
De heer D. de Ruiter

Aanwezig:
- Namens Wijzonol Bouwverven
De heer M. van Breda

Opmerkingen

Het is niet uitgesloten dat onder een redelijk intacte verflaag, toch nog houtrotschade aanwezig.

T.h.v. de algemene entree zijn aan de boeiboord en overstek loszittende trespa platen geconstateerd.

Overzicht constateringen per bouwdeel

BUITEN

Bouwdeel
Kozijnen, ramen en aftimmeringen

Ondergrond
Hout

Constatering(en)

01.	Alg- en/of mosaangroei
02.	Hechtingsproef, hout, klasse 3 - matig
03.	Houtrot
04.	Ondeugdelijke glaslatten/neuslatten
05.	Ondeugdelijke kitvoegen
06.	Scheuren (barsten en scheuren in de verflaag)
07.	Vervuild oppervlak
08.	Corrosie van bevestigingsmateriaal.



Alg- en/of mosaangroei



Hechtingsproef, hout, klasse 3 - matig



Hechtingsproef, hout, klasse 3 - matig



Houtrot



Ondeugdelijke glaslatten/ neuslatten



Ondeugdelijke kitvoegen



Scheuren (barsten en scheuren in de verflaag)



Vervuild oppervlak



Corrosie van bevestigingsmateriaal.

BUITEN

Bouwdeel

Deuren en deurkozijnen

Ondergrond

Hout

GEMEENTE BEUNINGEN

Constatering(en)

01. Hechtingsproef, hout, klasse 2 - redelijk
02. Houtrot
03. Mechanische beschadigingen
04. Verkrijten/verpoederen
05. Vervuild oppervlak
06. Vochtgehalte gemeten



Hechtingsproef, hout, klasse 2 - redelijk



Hechtingsproef, hout, klasse 2 - redelijk



Houtrot



Mechanische beschadigingen



Verkrijten/verpoederen



Verkrijten/verpoederen



Vervuild oppervlak



Vervuild oppervlak



Vochtgehalte gemeten



Vochtgehalte gemeten

BUITEN

Bouwdeel

Boeiboorden

Ondergrond

Kunststof

Constatering(en)

01. Vervuild oppervlak



Vervuild oppervlak



Vervuild oppervlak

Conclusie

De staat van het schilderwerk is matig.
Dit verftechnisch advies is gebaseerd op een ongewijzigde kleurstelling.
I.v.m. dekking, de kleur van de grondlaag afstemmen op de kleur van de afwerklaag.
I.v.m. de bereikbaarheid zijn bepaalde onderdelen in dit advies met name visueel beoordeeld.
Onze hechtingsproeven worden uitgevoerd conform SKH Publicatie 05-01, m.b.v. de Hechtings Proef Kit.
Ondanks een relatief korte resterende exploitatietermijn van maximaal 4 jaar adviseert Wijzonol een 2,5 beurt.
Dit is gebaseerd op het grote aantal (niet constructieve) gebreken wat geconstateerd is. Deze constateringen i.c.m. het intensieve gebruik en hoge mate van vochtbelasting van binnenuit maken dat Wijzonol een 2,5 beurt adviseert.

Deze inspectie is verzonden naar:

- Gemeente Beuningen
  De heer D. de Ruiter
- Van Wijk Verf B.V.
  Filiaal Nijmegen
  De heer E. Thonissen