PROTECT BRANDBEVEILIGING
Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. 8072 TE Nunspeet
Telefoon: 0341 257 626 Mobiel: 06 13114137
E-mail: info@protectbrandbeveiliging.nl www.protectbrandbeveiliging.nl

kiwa gecertificeerd REOB GECERTIFICEERD REOB ONDERHOUDSBEDRIJF

Onderhoudsrapport 'POH - De Veren Noodverlichting '

Werklijst: POH - De Veren Noodverlichting
Interval: 1 jaar
Uitvoerdatum: 29-06-2026
Opmerkingen:
Kenmerk: ROW00026817

Opdrachtgever: GVB Exploitatie B.V. (922241772)
Locatie: GVB De Veren, Aambeeldstraat, 8, Amsterdam, (Heijmans Utiliteit B.V. (GVB))
Contactpersoon 1: 0641271378, hr. Druijf (Steven)
Contactpersoon 2:
Status: Afgerond

Noodverlichting

Werklijst										
Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
1	1	96589 - Nooddeur boven kantoren (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
2	1	96590 - Gang boven kantoren (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
3	1	96591 - Gang boven kantoren (2021)	Van Lien, Noodverlichting, ILN-1/ZT			-	-	'25	-	✗
4	1	96592 - Bovenaan trap kantoren (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
5	BG	79808 - in Motorhal loods bij heftruck oplaadstation	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'25	AUT	✓
6	BG	79809 - in Motorhal loods achterin technische dienst	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
7	BG	79810 - bij technische dienst	Van Lien, Noodverlichting, ILN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'25	AUT	✓
8	BG	79811 - bij ingang laswerkplaats	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
9	BG	79812 - Achterin loods bij uitgang	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
10	BG	79813 - bij ingang Elektro werkplaats	Van Lien, Noodverlichting, ILN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'25	AUT	✓
11	BG	79814 - bij ingang Schilderwerkplaats	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
12	BG	79815 - bij ingang planning	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
13	BG	79816 - bij ingang kantine	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'25	-	?
14	BG	79817 - bij uitgang achterzijde kleedruimte in kantine	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'25	AUT	✓

✓ : Onderhouden (12) ✗ : Niet gebruiksklaar (1) ? : Niet aanwezig (1) AUT : Jaarlijkse autonomietest (12)

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Uitgevoerd onderhoud	
#	Onderhoud
12 x	Jaarlijkse autonomietest

Opmerking(en)			
Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
3	1	96591 - Gang boven kantoren (2021)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED

Aangebrachte materialen/diensten			
Nr.	Aantal	Artikelcode	Materiaal
	14.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal noodverlichting)		
Aantal	Artikelcode	Materiaal
14.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Rapportfoto's

werklijstregel #1 foto 1/1	werklijstregel #2 foto 1/1	werklijstregel #3 foto 1/1	werklijstregel #4 foto 1/1	werklijstregel #5 foto 1/1
				

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Rapportfoto's

werklijstregel #6 foto 1/1	werklijstregel #7 foto 1/1	werklijstregel #8 foto 1/1	werklijstregel #9 foto 1/1	werklijstregel #10 foto 1/1
				

werklijstregel #11 foto 1/1	werklijstregel #12 foto 1/1	werklijstregel #13 foto 1/1	werklijstregel #14 foto 1/1	
				

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Deskundige:	Marc van de Streek	Client:	GVB
			