PROTECT BRANDBEVEILIGING
Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. 8072 TE Nunspeet
Telefoon: 0341 257 626 Mobiel: 06 13114137
E-mail: info@protectbrandbeveiliging.nl www.protectbrandbeveiliging.nl

kiwa gecertificeerd REOB GECERTIFICEERD REOB ONDERHOUDSBEDRIJF

Onderhoudsrapport 'POH - GVB LWP Infra gebouw Noodverlichting '

Werklijst: POH - GVB LWP Infra gebouw Noodverlichting
Interval: 1 jaar
Uitvoerdatum: 24-06-2026
Opmerkingen:
Kenmerk: ROW00026789

Opdrachtgever: GVB Exploitatie B.V. (922241772)
Locatie: Gvb lwp infragebouw, Provincialeweg, 2, Diemen, (Heijmans Utiliteit B.V ...
Contactpersoon 1: 0646212762, hr. Ploeg (Marc)
Contactpersoon 2:
Status: Afgerond

Noodverlichting

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
1	Bg	92129 - Ingang pand (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
2	Bg	92130 - Thv toiletten (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓
3	Bg	92131 - Bovenaan trap (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
4	Bg	92132 - Snij ruimte (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
5	2	92135 - Infra Kantoor (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
6	2	92136 - Infra Kantoor (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
7	2	92137 - Infra Kantoor (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DSO			-	-	'23	AUT	✓
8	Bg	92138 - Buiten Infra gebouw (2004)	Etap, Noodverlichting, K281/2N			-	-	'20	-	✗

✓ : Onderhouden (7) ✗ : Niet gebruiksklaar (1) AUT : Jaarlijkse autonomietest (7)

Uitgevoerd onderhoud

#	Onderhoud
7 x	Jaarlijkse autonomietest

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
8	Bg	92138 - Buiten Infra gebouw (2004)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Aangebrachte materialen/diensten

Nr.	Aantal	Artikelcode	Materiaal
	8.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal noodverlichting)

Aantal	Artikelcode	Materiaal	
8.00	111.0006	Controle, Noodverlichting	

Rapportfoto's

werklijstregel #1 foto 1/1



werklijstregel #2 foto 1/1



werklijstregel #3 foto 1/1



werklijstregel #4 foto 1/1



werklijstregel #5 foto 1/1



werklijstregel #6 foto 1/1



werklijstregel #7 foto 1/1



werklijstregel #8 foto 1/2



werklijstregel #8 foto 2/2



Deskundige:	Marc van de Streek	Client:	GVB
			