PROTECT BRANDBEVEILIGING
Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. 8072 TE Nunspeet
Telefoon: 0341 257 626 Mobiel: 06 13114137
E-mail: info@protectbrandbeveiliging.nl www.protectbrandbeveiliging.nl

kiwa gecertificeerd REOB GECERTIFICEERD REOB ONDERHOUDSBEDRIJF

Onderhoudsrapport 'POH - GVB KWD Noodverlichting '

Werklijst: POH - GVB KWD Noodverlichting
Interval: 1 jaar

Uitvoerdatum: 01-07-2026
Opmerkingen:
Kenmerk: ROW00026857

Opdrachtgever: GVB Exploitatie B.V. (922241772)
Locatie: (GVB) KWD , Provincialeweg, 2, Diemen, (Heijmans Utiliteit B.V. (GVB))
Contactpersoon 1: 0646212762, hr. Ploeg (Marc)
Contactpersoon 2:
Status: Afgerond

Noodverlichting

Werklijst										
Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
1	BG	97088 - Ingang rechts voor thv straat (2025)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
2	Bg	93856 - Lichtlijn 1e NV straatkant (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	-	'21	-	⚠
3	Bg	93857 - Lichtlijn 2e NV straatkant (2021)(5m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	93857	'21	-	⚠
4	Bg	97095 - Nooddeur rechts achter straatkant (2025)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
5	Bg	97096 - Nooddeur links achter spoorkant (2025)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
6	Bg	93860 - Lichtlijn 1e NV spoorkant (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	93860	'21	-	⚠
7	Bg	93861 - Lichtlijn 2e NV spoorkant (2021)(5m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	93861	'21	-	⚠
8	Bg	93862 - Lichtlijn 3e NV spoorkant (2021)(5m hoog)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	93862	'21	-	⚠
9	Bg	93863 - Lichtlijn 4e NV spoorkant (2021)	Veko, Noodverlichting, LhDy - HD352			-	93863	'21	-	⚠
10	Bg	97092 - Nooddeur links voor spoorkant (2025)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
11	Bg	97091 - Deur kantine (2025)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
12	Bg	97090 - Deur kantine (2025)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
13	Bg	97097 - Buiten nooddeur spoorkant (2025)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 03A/1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
14	Bg	97093 - Buiten nooddeur spoorkant (2025)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 03A/1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
15	Bg	97089 - Buiten nooddeur straatkant (2025)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 03A/1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓
16	Bg	97094 - Buiten nooddeur straatkant (2025)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 03A/1/ZT/LED			-	-	'25	AUT	✓

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

✔ : Onderhouden (10) ⚠ : Niet onderhouden (6) AUT : Jaarlijkse autonomietest (10)

Uitgevoerd onderhoud

#	Onderhoud
10 x	Jaarlijkse autonomietest

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
2	Bg	93856 - Lichtlijn 1e NV straatkant (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
3	Bg	93857 - Lichtlijn 2e NV straatkant (2021)(5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
6	Bg	93860 - Lichtlijn 1e NV spoorkant (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
7	Bg	93861 - Lichtlijn 2e NV spoorkant (2021)(5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
8	Bg	93862 - Lichtlijn 3e NV spoorkant (2021)(5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
9	Bg	93863 - Lichtlijn 4e NV spoorkant (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen


Aangebrachte materialen/diensten

Nr.	Aantal	Artikelcode	Materiaal
	16.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal noodverlichting)

Aantal	Artikelcode	Materiaal
16.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Rapportfoto's

werklijstregel #1 foto 1/1	werklijstregel #2 foto 1/1	werklijstregel #3 foto 1/1	werklijstregel #4 foto 1/1	werklijstregel #5 foto 1/1
				

werklijstregel #6 foto 1/1	werklijstregel #7 foto 1/1	werklijstregel #8 foto 1/1	werklijstregel #9 foto 1/1	werklijstregel #10 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #11 foto 1/1	werklijstregel #12 foto 1/1	werklijstregel #15 foto 1/1		
				

Deskundige:	Marc van de Streek	Client:	GVB
