PROTECT BRANDBEVEILIGING
Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. 8072 TE Nunspeet
Telefoon: 0341 257 626 Mobiel: 06 13114137
E-mail: info@protectbrandbeveiliging.nl www.protectbrandbeveiliging.nl

kiwa gecertificeerd REOB GECERTIFICEERD REOB ONDERHOUDSBEDRIJF

Onderhoudsrapport 'POH - GVB S&C Noodverlichting '

Werklijst: POH - GVB S&C Noodverlichting
Interval: 1 jaar

Uitvoerdatum: 24-06-2026
Opmerkingen:
Kenmerk: ROW00026790

Opdrachtgever: GVB Exploitatie B.V. (922241772)
Locatie: (GVB(S&T, Provincialeweg, 2, Diemen, (Heijmans Utiliteit B.V. (GVB))
Contactpersoon 1: 0646212762, hr. Ploeg (Marc)
Contactpersoon 2:
Status: Afgerond

Noodverlichting

Werklijst											
Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
1	Bg	86627 - Ingang pand (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
2	Bg	86628 - Reparatie werkplaats (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
3	Bg	86629 - Gangpad reparatie werkplaats (2012)	Phillips, Noodverlichting, TPS640 2x28/830 HFF			-	-	'18	-	✗	
4	Bg	86630 - Nooddeur reparatie werkplaats (2012)	Phillips, Noodverlichting, TPS640 2x28/830 HFF			-	-	'18	-	✗	
5	Bg	86631 - Nooddeur reparatie werkplaats (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
6	Bg	86632 - Deur reparatie werkplaats naar werkplaats (2012)	Phillips, Noodverlichting, TPS640 2x28/830 HFF			-	-	'18	-	✗	
7	Bg	86633 - Deur reparatie werkplaats (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
8	Bg	86634 - Ingang kleedkamers (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	
9	Bg	86635 - Gangpad kleedkamers (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	
10	Bg	86636 - Gangpad kleedkamers (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	
11	Bg	86637 - Gangpad kleedkamers (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	
12	Bg	86638 - Nooddeur kleedkamers (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
13	Bg	86639 - Gangpad kleedkamers (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	
14	Bg	86640 - Onderaan trap (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	
15	Bg	86641 - Ingang pand (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	
16	Bg	86642 - Deur werkplaats naar spoor en baan (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
17	Bg	86643 - Nooddeur werkplaats bij haspel (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
18	Bg	86644 - Deur werkplaats naar ingang pand (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	💬
19	Bg	86645 - Naast roldeur (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
20	Bg	86646 - Nooddeur naast roldeur (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
21	Bg	86647 - Dak boven haspel (2012)(7m hoog)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 11B/1/ZT			-	-	'17	-	✗	
22	Bg	86648 - Dak bij stelling (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 11B/1/ZT			-	-	'17	-	✗	
23	Bg	86649 - Dak voor stelling (2012)(7m hoog)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 11B/1/ZT			-	-	'17	-	✗	
24	1	86650 - Bovenaan trap kantoor (2012	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
25	1	86651 - Bovenaan trap gang overloop kantoor (2012	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
26	1	86652 - Bovenaan trap gang overloop kantoor (2012	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	💬
27	1	92173 - Voor kantine deur(2012	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	💬
28	1	92174 - ingang kantoor (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
29	1	92175 - Gangpad kantoor (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	💬
30	1	92176 - Gangpad kantoor (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	💬
31	1	92177 - Gangpad kantoor (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	💬
32	1	92178 - Gangpad kantoor (2012)	Philips, Noodverlichting, HF-P 2 14-35			-	-	'17	-	✗	💬
33	1	92179 - Nooddeur kantoor (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	✗	
34	Bg	92180 - Buiten nooddeur reparatie (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 11B/1/ZT			-	-	'17	-	✗	
35	1	92181 - Buiten nooddeur kleedkamers (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 11B/1/ZT			-	-	'17	-	✗	
36	1	92182 - Buiten nooddeur werkplaats (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 11B/1/ZT			-	-	'17	-	✗	
37	1	92183 - Buiten nooddeur werkplaats (2012)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 11B/1/ZT			-	-	'17	-	✗	

✗ : Niet gebruiksklaar (37) 💬 : Er is een opmerking (15)

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
1	Bg	86627 - Ingang pand (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
2	Bg	86628 - Reparatie werkplaats (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Opmerking(en)			
Nr.	**Et.**	**Omschrijving plaats noodverlichting**	**Opmerking(en)**
3	Bg	86629 - Gangpad reparatie werkplaats (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Opbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
4	Bg	86630 - Nooddeur reparatie werkplaats (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Opbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
5	Bg	86631 - Nooddeur reparatie werkplaats (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
6	Bg	86632 - Deur reparatie werkplaats naar werkplaats (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Opbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
7	Bg	86633 - Deur reparatie werkplaats (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
8	Bg	86634 - Ingang kleedkamers (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
9	Bg	86635 - Gangpad kleedkamers (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
10	Bg	86636 - Gangpad kleedkamers (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
11	Bg	86637 - Gangpad kleedkamers (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
12	Bg	86638 - Nooddeur kleedkamers (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
13	Bg	86639 - Gangpad kleedkamers (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
14	Bg	86640 - Onderaan trap (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen.
15	Bg	86641 - Ingang pand (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen.
16	Bg	86642 - Deur werkplaats naar spoor en baan (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
17	Bg	86643 - Nooddeur werkplaats bij haspel (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
18	Bg	86644 - Deur werkplaats naar ingang pand (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen Opmerkingen: Pictogram rechtdoor mist
19	Bg	86645 - Naast roldeur (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
20	Bg	86646 - Nooddeur naast roldeur (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
21	Bg	86647 - Dak boven haspel (2012)(7m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
22	Bg	86648 - Dak bij stelling (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
23	Bg	86649 - Dak voor stelling (2012)(7m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
24	1	86650 - Bovenaan trap kantoor (2012	Armatuur vertoont storing , krijg de storing er ook niet uit.
25	1	86651 - Bovenaan trap gang overloop kantoor (2012	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
26	1	86652 - Bovenaan trap gang overloop kantoor (2012	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
27	1	92173 - Voor kantine deur(2012	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
28	1	92174 - ingang kantoor (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
29	1	92175 - Gangpad kantoor (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
30	1	92176 - Gangpad kantoor (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
31	1	92177 - Gangpad kantoor (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
32	1	92178 - Gangpad kantoor (2012)	Als nood armatuur is die verouderd, geen garantie op accu vervangen. Opmerkingen: Inbouw spot ernaast plaatsen en accu verwijderen.
33	1	92179 - Nooddeur kantoor (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
34	Bg	92180 - Buiten nooddeur reparatie (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
35	1	92181 - Buiten nooddeur kleedkamers (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
36	1	92182 - Buiten nooddeur werkplaats (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
37	1	92183 - Buiten nooddeur werkplaats (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen

Aangebrachte materialen/diensten

Nr.	Aantal	Artikelcode	Materiaal
	37.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal noodverlichting)

Aantal	Artikelcode	Materiaal
37.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Rapportfoto's

werklijstregel #1 foto 1/1	werklijstregel #2 foto 1/1	werklijstregel #3 foto 1/1	werklijstregel #4 foto 1/1	werklijstregel #5 foto 1/1
				

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Rapportfoto's


werklijstregel #6 foto 1/1	werklijstregel #7 foto 1/1	werklijstregel #8 foto 1/1	werklijstregel #9 foto 1/1	werklijstregel #10 foto 1/1
				

werklijstregel #11 foto 1/1	werklijstregel #12 foto 1/1	werklijstregel #13 foto 1/1	werklijstregel #16 foto 1/1	werklijstregel #17 foto 1/1
				


Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Rapportfoto's

werklijstregel #18 foto 1/1	werklijstregel #19 foto 1/1	werklijstregel #20 foto 1/1	werklijstregel #21 foto 1/1	werklijstregel #22 foto 1/1
				

werklijstregel #23 foto 1/1	werklijstregel #24 foto 1/1	werklijstregel #25 foto 1/1	werklijstregel #26 foto 1/1	werklijstregel #28 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #30 foto 1/1	werklijstregel #31 foto 1/1	werklijstregel #33 foto 1/1	werklijstregel #34 foto 1/1	werklijstregel #35 foto 1/1
				

werklijstregel #36 foto 1/1	werklijstregel #37 foto 1/1			
				

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Deskundige:	Marc van de Streek	Client:	GVB
		