Controle terugstroombeveiligingen
Emco groep



Adres	Abel Tasmanstraat 7
Plaats	Emmen
Datum controle	17-05-2026
Opdrachtgever	Emco Groep

Locatiegegevens:	
Locatienaam	Emco groep
Adres	Abel Tasmanstraat 7
Postcode/plaats	7821 AN Emmen
Contactpersoon	Dhr H. Muter
Email	h.muter@emco-groep.nl

Opdrachtgever:	
Naam opdrachtgever	Emco Groep
Adres	Abel Tasmanstraat 7
Postcode/plaats	7821 AN Emmen

De terugstroombeveiligingen zijn gecontroleerd door Marcel Langerak op 18-05-2026.

Aantal gecontroleerd:*	90
Aantal goedgekeurd:	88
Aantal afgekeurd:	0
Aantal met onbekend oordeel:	2

Controle terugstroombeveiligingen
De controle van terugstroombeveiligingen is onderdeel van de verplichting tot beheer van leidingwaterinstallaties. Deze verplichting is in Waterwerkblad 1.4G en de NEN 1006 vanuit de achterliggende wetgeving nader uitgewerkt.

Terugstroombeveiligingen niet in orde of (deels) niet controleerbaar
Wanneer terugstroombeveiligingen zijn afgekeurd, dienen deze te worden verplaatst, geplaatst of vervangen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om welke beveiligingen het gaat, is te vinden in de lijst op de volgende pagina's.

Het beoordelingscriterium is hieronder weergegeven:
- Drukvast

* Onder gecontroleerde terugstroombeveiligingen vallen:
- Beveiligingen die daadwerkelijk gecontroleerd zijn op plaats, of type, of functie.
- Beveiligingen die op de (aangeleverde) lijst stonden, maar sinds vorige controle zijn verwijderd.
- Beveiligingen die niet toegankelijk waren.
- Beveiligingen die niet toegankelijk waren, maar wel op werking zijn gecontroleerd.
- Beveiligingen die niet op werking zijn gecontroleerd, maar wel op plaats en type.

Gecontroleerde beveiligingen

Legenda bij de kolom 'Drukvast'			
V	Gecontroleerd en goedgekeurd	---	(Deels) niet kunnen controleren, indirect afgekeurd
X	Gecontroleerd en afgekeurd	---	Niet kunnen controleren: beveiliging of tappunt verwijderd of verkeerd in de lijst

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
2	0	Meterput entree	2	Suppletieleiding (drinkwater) t.b.v. Voeding bouwdeel 3,2,1,8 en 7	EA	V	---
3	0	Meterput entree	3	Gescheiden brandslanghaspel installatie	EA<15	V	---
4	0	Meterput entree	4	Suppletieleiding (drinkwater) t.b.v. Voeding bouwdeel 4,6,en 5	EA	V	---
5	0	Receptie rechts	5	Koffieautomaat	EA	V	---
6	0	Receptie links	6	Koffieautomaat	EA	V	---
7	0	Kopieerruimte naast 404	7	Koffieautomaat	EA	V	---
9	0	Restaurant	9	Koffieautomaat	EA	V	---
10	0	Restaurant	10	Koffieautomaat	EA	V	---

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
11a	0	Restaurant	11a	Close-in boiler	INL	V	---
11b	0	Restaurant	11b	Tapkraan t.b.v. Vullen waterflessen icm waterkoeler	EA	V	---
13	0	Keuken restaurant	13	Steamer	EA	V	---
14	0	Keuken restaurant	14	Steamer	EA	V	---
14a - 1	0	Keuken restaurant	14a	Tappunt t.b.v. Kooktoestel	EA	V	---
14a - 2					AA	V	---
16 - 1	0	Spoelkeuken restaurant	16	Knijpdouche	EA	V	---
16 - 2					EA	V	---
18	0	Spoelkeuken restaurant	18	Ontharder	CA	V	---
21 - 1	0	Keuken restaurant	21	Mengventiel	EA	V	---
21 - 2					EA	V	---

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
24	0	Gang bij ruimte 450	24	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
25	0	Pantry gang G.41	25	Koffieautomaat	EA	V	---
26	0	Bedrijfsarts ruimte 430	26	Close-in boiler	INL	V	---
32a	0	Technische ruimte 401	32a	Gescheiden brandslanghaspel installatie	EA<15	V	---
46	0	Ruimte 422 heren toilet	46	Elektrische boiler	INL	V	---
46a	0	Kruipruimte nabij tappunt 47	46a	Gescheiden brandslanghaspel installatie	EA<15	V	---
49	0	Voorraad huishoudelijke dienst ruimte 607	49	Elektrische boiler	INL	V	---
52	0	Voorraad huishoudelijke dienst ruimte 607	52	Slangwartelkraan t.b.v. Weinig gebruik	DAEB	V	---
52a	0	Voorraad huishoudelijke dienst ruimte 607	52a	Slangwartelkraan t.b.v. Geen gebruik	DAEB	V	---

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
62	0	Kopieerruimte 535	62	Koffieautomaat	EA	V	---
63	0	Kopieerruimte 535	63	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
64	0	Gang bij ruimte 545	64	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
65	0	Gang bij ruimte 556	65	Koffieautomaat	EA	V	---
75b	0	Toilet heren ruimte 570	75b	Elektrische boiler Boven plafond	INL	V	---
83	0	Afdeling 35 montage 515	83	Uitstortgootsteen	EA	V	---
86a	0	Montage 505	86a	Gescheiden brandslanghaspel installatie Achter koof	EA<15	V	---
88	0	Montage 505	88	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
91a	0	Gang bij tappunt 90	91a	Suppletieleiding (drinkwater) t.b.v. Tappunt 90 en 91	EA<15	V	---
93	0	Garderobe/waslokaal/ toilet heren 617	93	Elektrische boiler	INL	V	Werking in orde, wel veel kalk aanslag

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
107	0	Opslag Facilitair/waslokaal 622A	107	Elektrische boiler	INL	V	---
121	0	Metaalbewerking 201	121	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
122	0	Metaalbewerking 201	122	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
123a	0	Metaalbewerking 201	123a	Slangwartelkraan t.b.v. Vullen emmer	EA	V	---
131	0	Toilet heren 205	131	Close-up boiler Boven plafond	INL	V	---
134	0	Metaalbewerking 201	134	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
136	0	Postafdeling 210	136	Close-in boiler In koofje	INL	V	---
137	0	Postafdeling 210	137	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
138	0	Postafdeling 220	138	Close-in boiler	INL	V	---
140	0	Gang bij 641	140	Koffieautomaat	EA	V	---

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
142a	0	Gang bij 630	142a	Suppletieleiding (drinkwater) t.b.v. Tappunt 141 en 142	EA<15	V	---
143	0	Jobcafé 318 (Menso)	143	Koffieautomaat	EA	V	---
144	0	Kantoor 314/315/316 (Menso)	144	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
145	0	Pantry 321 (Menso)	145	Koffieautomaat	Geen	---	Plaats toestelbeveiliging type EA, verwijder de eventuele kraan met keerklep EB.
146	0	Pantry 321 (Menso)	146	Close-in boiler	INL	V	Nieuwe keuken geplaatst met nieuwe boiler
147a	0	Pantry 321 (Menso)	147a	Vaatwasser	Geen	---	Vaatwasser is verwijderd na plaatsen nieuwe keuken
148	0	Gang bij 303	148	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
148a	0	EHBO tegen over receptie	148a	Gescheiden brandslanghaspel installatie EA zit boven plafond	EA<15	V	---
160	0	Toilet heren 633	160	Uitstortgootsteen	EA	V	---
167	0	Toilet heren 633	167	Elektrische boiler	INL	V	---
170	0	Technische ruimte 001	170	CV-vulkraan >45kW	CA<15	V	---

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
171	0	Wasruimte 506	171	Wasmachine	EA	V	---
172 - 1	0	Wasruimte 506	172	Wasmachine	EA	V	---
172 - 2					EA	V	---
172 - 3					EA	V	---
173 - 1	0	Wasruimte 506	173	Elektrische boiler	LDMK	V	---
173 - 2					EA	V	---
175	0	Hal bij 506	175	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
177	0	Werkplaats 101	177	Close-in boiler	INL	V	---
179	1	Bergtechniek zuid 103	179	Close-in boiler	INL	V	---
182	0	Garage 102	182	Slangwartelkraan	EA	V	---
199	0	TD werkplaats 120	199	Close-up boiler	INL	V	---

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
204	0	Buiten bij werkplaats 840	204	Gevelkraan	EA<15	V	---
204a	0	Koffiehok 841	204a	Close-in boiler	INL	V	---
204b	0	Koffiehok 841	204b	Knijpdouche	EA	V	---
204c	1 (entresol)	Technische ruimte 842	204c	Ontharder	CA	V	---
204e - 1	0	Koffiehok 841	204e	Koffieautomaat	EA	V	---
204e - 2					EA	V	---
220	0	Toilet heren 844	220	Elektrische boiler	INL	V	---
228	0	Hal bij 845	228	Koffieautomaat	EA	V	---
229	0	Hal bij 845	229	Koffieautomaat	EA	V	---
244	0	Kast kantoor 816	244	Leveringspunt	EA<15	V	---
245	0	Buiten bij kantoor 816	245	Gevelkraan	EA<15	V	---

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
250	0	Toilet dames 115	250	Elektrische boiler	INL	V	Inlaatcombinatie is goed, boiler lekte onder uit de kap, door gegeven aan TD
258	0	Buiten bij entree	258	Gevelkraan	EA<15	V	---
259	0	Buiten bij bedrijfsarts 430	259	Gevelkraan	EA<15	V	---
260	0	Buiten werkplaats 101	260	Gevelkraan	EA<15	V	---
262	0	Kantine 741 (houtzagerij)	262	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
263	0	Kantine 741 (houtzagerij)	263	Koffieautomaat	EA	V	---
263a	0	Kantine 741 (houtzagerij)	263a	Close-in boiler	INL	V	---
264	0	Houtzagerij 740	264	Close-in boiler	INL	V	---
266	0	Houtzagerij 740	266	Brandslanghaspel	DS<15	V	---

Bijlage I: Foto's genomen bij de controle van de terugstroombeveiligingen

Keerkleplabel	93
Locatieomschrijving	93 - Elektrische boiler t.b.v. - Garderobe/waslokaal/toilet heren 617 (verdieping 0)
Opmerking	Werking in orde, wel veel kalk aanslag



Keerkleplabel	145
Locatieomschrijving	145 - Koffieautomaat t.b.v. - Pantry 321 (Menso) (verdieping 0)
Opmerking	Plaats toestelbeveiliging type EA, verwijder de eventuele kraan met keerklep EB.



Keerkleplabel	146
Locatieomschrijving	146 - Close-in boiler t.b.v. - Pantry 321 (Menso) (verdieping 0)
Opmerking	Nieuwe keuken geplaatst met nieuwe boiler





Keerkleplabel	147a
Locatieomschrijving	147a - Vaatwasser t.b.v. - Pantry 321 (Menso) (verdieping 0)
Opmerking	Vaatwasser is verwijderd na plaatsen nieuwe keuken





Keerkleplabel	250
Locatieomschrijving	250 - Elektrische boiler t.b.v. - Toilet dames 115 (verdieping 0)
Opmerking	Inlaatcombinatie is goed, boiler lekte onder uit de kap, door gegeven aan TD

