Basiskwaliteit vrijvervalriolen

Inspectiemethode: riool vanuit riool

Hoofdcode	Omschrijving hoofdcode	Subcode	Materiaal	streefkwaliteit 1	2	3	4	5
BAA	deformatie (alleen flexibele buizen)							
BAB	scheur					☒		
BAC	breuk/instorting					☒		
BAD	defectieve bakstenen of defectief metselwerk							
BAE	ontbrekende metselspecie							
BAF	oppervlakteschade	A						
		B,C,D,E						
BAG	instekende inlaat				☒		☒	
BAH	defectieve aansluiting							
BAI	indringend afdichtingsmateriaal, ring	A						
	indringend afdichtingsmateriaal, anders	Z			☒		☒	
BAJ	verplaatste verbinding, axiaal	A	beton/pvc					
			overig					
	verplaatste verbinding, radiaal	B	vaar/moer					
			mof/spie					
	verplaatste verbinding, hoekverdraaiing	C			☒	☒	☒	
BAK	defectieve lining	A,B,C						
BAL	defectieve reparatie						☒	
BAM	lasfouten						☒	
BAN	poreuze buis				☒	☒	☒	
BAO	grond zichtbaar dóór defect				☒	☒	☒	
BAP	holle ruimte zichtbaar dóór defect				☒	☒	☒	
BBA	wortels	A						
		B,C						
BBB	aangehechte afzettingen	A,B,Z						
		C						
BBC	bezonken afzettingen	A,B,C,Z						
BBD	binnendringen van grond	A,D						
		B,C,Z						
BBE	andere obstakels	A tm Z						
BBF	infiltratie							
BBG	exfiltratie				☒	☒	☒	
BBH	ongedierte				☒	☒	☒	
BCC	kromming in riool				☒			
BDD	waterpeil							

Verklaring

	kwaliteit OK
	kwaliteit OK, maar is aandachtspunt
	kwaliteit NIET OK, in principe ingrijpen
☒	Geen klasse gedefinieerd in NEN 3399
BDD	geen effect op technische levensduur

Veranderingen t.o.v. de NEN 3399 zijn:

BAA (Deformatie) klasse 4 is Waarschuwingsmaatstaf en bij de NEN 3399 een Ingrijpmaatstaf

BBB (Aangehechte Afzetting) klasse 3 is Ingrijpmaatstaf en bij de NEN 3399 een Waarschuwingsmaatstaf

BBD (Binnen dringen van grond) B,C en Z klasse 2 goed en klasse 3 Waarschuwingsmaatstaf en bij de NEN 3399 klasse 2,3,4 en 5 Ingrijpmaatstaf

BBE (Andere Obstakels) klasse 3 Ingrijpmaatstaf en bij de NEN 3399 een Waarschuwingsmaatstaf

BBG (Exfiltratie) klasse 5 is Ingrijpmaatstaf en bij de NEN 3399 geen klasse gedefineerd