Overzicht Vrijgave & Bijzonderheden Gemeente Eemsdelta Ekenstein



Punt 1: Brug geeft ferromagnetische verstoring
Punt 2: Object tussen boomworstels aanwezig
Punt 3: Object tussen boomworstels aanwezig
Punt 5: Stalen pin tussen boomwortels aanwezig
Punt 6: Betonverstoring tussen de boomwortels
Punt 7: Verstoring van betonput aanwezig
Punt 8: Te dichte begroeiing aanwezig voor werkzaamheden
Punt 9: Gaasdraad aanwezig