
Inspectierapport speelplaats Wilgenhoek

Betreft 3 speeltoestellen; bij zowel de hoofdinspectie als de functionele inspectie zijn er geen constateringen vermeld.


1. Duikelrek
2. Veerwip
3. Combinatie toestel met glijbaan

Ondergrond is gietrubber/ ecoscape







Inspectie veerwip (hoofdinspectie en functionele inspectie)




Hoofdinspectie veerwip




Functionele inspectie veerwip




Inspectie duikelrek (hoofdinspectie en functionele inspectie)



Hoofdinspectie duikelrek



Functionele inspectie duikelrek



Inspectie combinatietoestel (hoofdinspectie en functionele inspectie)

