Basiskwaliteit vrijvervalriolen Gemeente Bunnik

Inspectiemethode: riool vanuit riool

Hoofdcode	Omschrijving hoofdcode	Subcode	Materiaal	Streefkwaliteit				
				1	2	3	4	5
BAA	deformatie (alleen flexibele buizen)							
BAB	scheur	A en C t/m E						
		B						
BAC	breuk/instorting							
BAD	defectieve bakstenen of defectief metselwerk	A en B						
BAE	ontbrekende metselspecie							
BAF	oppervlakteschade	A						
		B t/m D	Gew. beton					
			Ongew.beton					
BAG	instekende inlaat							
BAH	defectieve aansluiting	A t/m D en Z						
		E						
BAI	indringend afdichtingsmateriaal, ring	A						
	indringend afdichtingsmateriaal, anders	Z						
BAJ	verplaatste verbinding, axiaal	A						
	verplaatste verbinding, radiaal	B						
	verplaatste verbinding, hoekverdraaiing	C						
BAK	defectieve lining	A t/m N en Z						
BAL	defectieve reparatie	A t/m D						
BAM	lasfouten	A, B en C						
BAN	poreuze buis							
BAO	grond zichtbaar dóór defect							
BAP	holle ruimte zichtbaar dóór defect							
BBA	wortels	A, B en C						
BBB	aangehechte afzettingen	A, B, C en Z						
BBC	bezonken afzettingen							
BBD	binnendringen van grond	A, B, D en Z						
		C						
BBE	andere obstakels	A t/m H en Z						
BBF	infiltratie							
BBG	exfiltratie							
BBH	ongedierte	A, B, C en Z						
BCC	kromming in riool	A en B						
BDD	waterpeil							

Verklaring	
	kwaliteit OK
	kwaliteit OK, maar is aandachtspunt
	kwaliteit NIET OK, in principe ingrijpen
	Geen klasse gedefinieerd in Classificeren toestandsaspecten, Rioned*

=waarschuwingsmaatstaf
=ingrijpmaatstaf

Afgebroken inspecties (BDC) zijn weliswaar niet vermeld in bovenstaande tabel, maar dienen wel als zijnde ingrijpmaatstaf te worden meegenomen in de beoordeling & rapportage.

*Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2 (2019-02)