



Geachte Stefan van Strien,

Naar aanleiding van uw Orientatieverzoek d.d. 22-01-2014 deelt **Verizon Nederland B.V.** u mede dat op de door u aangegeven locatie(s) kabels, leidingen en/of buizen van **Verizon Nederland B.V.** aanwezig zijn.

Hierbij sturen wij u de bijgevoegde tekening(en) en overige informatie betreffende de in uw graafmelding genoemde plaatsen. U wordt verzocht genoemde gegevens over de ligging van kabels, leidingen en/of buizen door te geven aan uw personeel en uw eventuele onderaannemers. Genoemde tekeningen dienen bovendien op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden aanwezig te zijn.

**Verizon Nederland B.V.** heeft zich ingespannen om de locatie(s) van haar kabels, leidingen en/of buizen nauwkeurig aan te geven op de verstrekte tekening(en) en overige informatie.

**Verizon Nederland B.V.** aanvaard echter geen aansprakelijkheid voor deze aan u verstrekte gegevens. Deze gegevens kunnen immers verouderd, onjuist of onvolledig zijn door allerlei omstandigheden zoals bijvoorbeeld een te vroege melding van de voorgenomen (graaf) werkzaamheden bij het Kadaster, inklinking van de grond, aardverschuivingen en kabelwerkzaamheden van derden etc.

Alle door **Verizon Nederland B.V.** verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, betreffende het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie.

Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet.

Voordat u tot de door u geplande werkzaamheden overgaat dient u dan ook de ligging van de kabels en/of leidingen te verifiëren aan de hand van de door u aangevraagde graafmelding.

Zo dient u langs het tracé van uw werkzaamheden de exacte plaats van de kabels, leidingen en/of buizen daadwerkelijk op te zoeken door middel van het maken van proefsleuven en/of het gebruik van elektronische kabel- of leidingzoekers. Tevens dient u blootliggende kabels, leidingen en/of buizen te beschermen tegen beschadigingen.

Indien u de kabels en/of leidingen niet op de aangegeven locatie aantreft dient u contact op te nemen met Verizon INEG Klicteam op telefoonnummer 020 - 711 2303, om de methode om de ligging van de kabels en/of leidingen vast te stellen af te stemmen. Pas wanneer u de ligging van alle mogelijk aanwezige kabels en/of leidingen heeft geverifieerd en heeft vastgesteld en gecontroleerd dat de uit te voeren werkzaamheden geen schade kunnen aanrichten aan de kabels en/of leidingen kunnen uw werkzaamheden op de wijze zoals beschreven in de 'richtlijn zorgvuldig graafproces' van het CROW ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)) worden uitgevoerd.

Verder verwacht **Verizon Nederland B.V.** dat u zorgvuldig te werk zult gaan en geen schade zult toebrengen aan kabels, leidingen en/of buizen van **Verizon Nederland B.V.**

Mocht er ondanks alle door u getroffen voorzorgsmaatregelen toch schade aan deze kabels, leidingen en/of buizen ontstaan, dan dient u contact op te nemen met de **storingsdienst** onder **telefoonnummer: 0800 - 022 33 32**.

**Verizon Nederland B.V.** vertrouwt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien u niet alle informatie heeft ontvangen of indien u nog vragen heeft, dan dient u contact op te nemen met de afdeling INEG Klicteam van Verizon Nederland bv 020 - 711 2303.

Met vriendelijke groet,

Verizon Nederland b.v

afd. INEG Klicteam

Tel: +31(0)20 7112303

Alle informatie, op de door ons meegeleverde tekeningen, vertegenwoordigt kabels, leidingen en/of buizen van **Verizon Nederland B.V.**