

Brandwerende maatregelen metrostation Sloterdijk

Bijlage bij Nota van Inlichtingen I: Afbeeldingen

Foto: Witgekleurde balken naast de entree (Q&A - 10)



Foto: Witgekleurde balken naast de entree (Q&A - 10)



Foto: Jalousiën tussen blauwe balken (Q&A – 11)



Foto: Randprofielen van de perrons (Q&A – 12)

