

Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten)

**N228 Montfoort
Behorend bij contract: 1064/2016**



PROVINCIE  UTRECHT

Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten)

N228 Montfoort

Behorend bij contract: 1064/2016

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Datum: ~~14 december 2016~~ 17 januari 2017

Versie: 0.1

Status: Definitief

Kenmerk: 1064/2016

Opgesteld:	Paraaf:	Gecontroleerd:	Paraaf:	Goedgekeurd:	Paraaf:
Jeroen Winkelmolen		Niels van Amstel			

Inhoud

1	Inleiding	56
1.1	Toelichting Vraagspecificatie deel 1 – producteisen objecttypes N228.....	56
1.1.1	Toelichting op verificatie van eisen	56
1.2	Toelichting op de eisnummering	67
1.3	Leeswijzer.....	67
2	Scope, externe raakvlakken en stakeholders	78
2.1	Scopeomschrijving	78
2.1.1	Inleiding.....	78
2.1.2	Doelstellingen	78
2.1.3	Bestaande situatie	78
2.2	Objectenboom	78
2.2.1	De gewenste situatie en te nemen maatregelen	910
3	Systeemdefinitie	1011
3.1	Systeemonderdelen	1011
3.2	Systeemgrenzen	1011
3.3	Ontwerpvrijheden.....	1011
4	Provinciaal wegennet [CUID-05701].....	1112
4.1	Bushalte 1 [CUID-05689]	1112
4.1.1	Informatievoorziening [CUID-06230].....	1213
4.1.2	Openbare verlichting [CUID-05760]	1415
4.1.3	Opsluitingen/banden [CUID-05759].....	1415
4.1.4	Verharding [CUID-05758]	1516
4.2	Bushalte 2 [CUID-05799]	1516
4.2.1	Informatievoorziening [CUID-06231].....	1617
4.2.2	Openbare verlichting [CUID-05801]	1718
4.2.3	Opsluitingen/banden [CUID-05802].....	1819
4.2.4	Verharding [CUID-05804]	1819
4.3	Bushalte 3 [CUID-05820]	1920
4.3.1	Verharding [CUID-05814]	2021
4.4	Bushalte 4 [CUID-05841]	2021
4.4.1	Verharding [CUID-05835]	2122
4.5	Bushalte 5 [CUID-05808]	2223
4.5.1	Verharding [CUID-05810]	2324
4.6	Bushalte 6 [CUID-05822]	2324
4.6.1	Verharding [CUID-05823]	2425
4.7	Bushalte 7 [CUID-05829]	2425
4.7.1	Verharding [CUID-05828]	2526
4.8	Kruising 'De Bleek' deel gemeente [CUID-06150].....	2627
4.8.1	Bovenbouw [CUID-06149]	2829
4.8.2	Detectielussen [CUID-06157]	2930
4.8.3	Fietspad [CUID-06155].....	3031
4.8.4	Informatievoorziening [CUID-06225].....	3132
4.8.5	Kolken [CUID-06148].....	3334
4.8.6	Openbare verlichting [CUID-06146]	3435
4.8.7	Oversteekplaats [CUID-06156]	3435
4.8.8	Voetpad [CUID-06182].....	3536
4.9	Kruising 'De Bleek' deel provincie [CUID-05697]	3536
4.9.1	Bovenbouw [CUID-05868]	3839
4.9.2	Detectielussen [CUID-05873]	4142
4.9.3	Fietspad [CUID-05870].....	4243
4.9.4	Haag [CUID-05869]	4243
4.9.5	Informatievoorziening [CUID-06223].....	4344
4.9.6	Kolken [CUID-05876].....	4546
4.9.7	Openbare verlichting [CUID-05875]	4647
4.9.8	Oversteekplaats [CUID-05874]	4748
4.9.9	Voetpad [CUID-06181].....	4748
4.9.10	VRI 44 [CUID-06177].....	4849
4.10	Kruising 'Heeswijkerpoort' [CUID-05699]	4849

4.10.1	Bovenbouw [CUID-05851]	5152
4.10.2	Detectielussen [CUID-05856]	5253
4.10.3	Informatievoorziening [CUID-06216]	5354
4.10.4	Openbare verlichting [CUID-05858]	5657
4.10.5	Oversteekplaats [CUID-05857]	5657
4.10.6	Voetpad [CUID-06179]	5758
4.10.7	VRI 46 [CUID-06180]	5758
4.11	Kruising 'Kasteelplein' [CUID-05698]	5859
4.11.1	Bovenbouw [CUID-05860]	6061
4.11.2	Detectielussen [CUID-06176]	6162
4.11.3	Haag [CUID-06184]	6263
4.11.4	Informatievoorziening [CUID-06212]	6364
4.11.5	Kolken [CUID-05867]	6566
4.11.6	Openbare verlichting [CUID-05866]	6667
4.11.7	Oversteekplaats [CUID-05865]	6667
4.11.8	Voetpad [CUID-06178]	6768
4.11.9	VRI 97 [CUID-05864]	6768
4.12	Rotonde [CUID-05685]	6869
4.12.1	Fietspad [CUID-06164]	6970
4.12.2	Bovenbouw [CUID-06235]	7071
4.12.3	Kolken [CUID-06166]	7172
4.12.4	Openbare verlichting [CUID-06165]	7172
4.12.5	Oversteekplaats [CUID-06188]	7273
4.12.6	Voetpad [CUID-06187]	7273
4.13	Wegvak 1 [CUID-05681]	7374
4.13.1	Bovenbouw [CUID-05739]	7677
4.13.2	Informatievoorziening [CUID-06205]	7980
4.13.3	Openbare verlichting [CUID-05794]	8283
4.14	Wegvak 2 [CUID-05682]	8283
4.14.1	(Duiker) [CUID-05786]	8586
4.14.2	Bovenbouw [CUID-05781]	8687
4.14.3	Duiker 1 [CUID-05686]	8889
4.14.4	Fietspad [CUID-05782]	8990
4.14.5	Haag [CUID-05780]	9091
4.14.6	Informatievoorziening [CUID-06204]	9091
4.14.7	Kolken [CUID-05788]	9394
4.14.8	Onderbouw [CUID-06175]	9495
4.14.9	Openbare verlichting [CUID-05787]	9495
4.15	Wegvak 3 [CUID-05683]	9596
4.15.1	(Duiker) [CUID-05776]	9899
4.15.2	Bovenbouw [CUID-05771]	99100
4.15.3	Detectielussen [CUID-06159]	101102
4.15.4	Duiker 2 [CUID-05700]	101102
4.15.5	Fietspad [CUID-05772]	103104
4.15.6	Haag [CUID-05770]	103104
4.15.7	Informatievoorziening [CUID-06199]	104105
4.15.8	Kolken [CUID-05778]	107108
4.15.9	Onderbouw [CUID-06185]	107108
4.15.10	Openbare verlichting [CUID-05777]	108109
4.16	Wegvak 4 [CUID-05684]	108109
4.16.1	Bovenbouw [CUID-05763]	111112
4.16.2	Detectielussen [CUID-06161]	113114
4.16.3	Informatievoorziening [CUID-06190]	114115
4.16.4	Onderbouw [CUID-06236]	116117
4.16.5	Openbare verlichting [CUID-05767]	117118

1 Inleiding

1.1 Toelichting Vraagspecificatie deel 1 – producteisen objecttypes N228

Voor u ligt de Vraagspecificatie deel 1 –producteisen objecttypes N228. Deze vraagspecificatie is onderdeel van het totale contract bestaande uit een Basisovereenkomst, Vraagspecificatie producteisen, Vraagspecificatie proces, Annexen, Bijlagen en een Aanbestedingsleidraad.

Deze Vraagspecificatie producteisen objecttypes beschrijft de generieke objecten en daarbij behorende eisen die gelden voor de fysieke objecten in het Werk. De fysieke objecten zijn in de Vraagspecificatie deel 1 –producteisen N228 Geclassificeerd als de objecttypes uit deze vraagspecificatie. De Vraagspecificatie producteisen objecttypes is het stelsel van producteisen van de Vraagspecificatie zoals genoemd in de Basisovereenkomst.

1.1.1 Toelichting op verificatie van eisen

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat zij de eisen verifieert op een navolgbare wijze (zie ook Vraagspecificatie deel 2 - Proces). Bij sommige eisen in deze Vraagspecificatie wordt een verificatiemethode vermeld. De Opdrachtnemer is verplicht deze toe te passen. Daar waar geen verificatiemethode is vermeld staat het de Opdrachtnemer vrij zelf een verificatiemethode te kiezen. Deze gekozen verificatiemethoden dienen vast gelegd te worden in het verificatieplan genoemd in Vraagspecificatie deel 2 - Proces).

Voor de verplichte verificatiemethoden zijn de volgende definities aangehouden, waarbij gebruik gemaakt is van de WWB44 Verificatie en Validatie handreiking van RWS:

- Een verificatiemethode is een activiteit waaruit de objectieve bewijsvoering volgt die gebruikt wordt voor de bewijsvoering dat aan de eisen en behoeften van de klant is voldaan.
- Een analyse is het gebruik maken van analytische gegevens of simulaties onder voor gedefinieerde omstandigheden om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan. Deze methode wordt gebruikt als het testen onder praktijkomstandigheden niet haalbaar of niet kosteneffectief is. Analyse wordt gebruikt om een item of onderwerp nader te onderzoeken. De analyse gaat over berekeningen, studies, evaluaties en beoordelingen. De volgende analyse technieken kunnen, indien nodig, hierbij toegepast worden: Foutenboom analyse (Fault Tree Analysis (FTA));
 - Faal modus effect analyse (failure mode effect analysis ((FMEA));
 - Sterkte analyse;
 - Betrouwbaarheidsanalyse;
 - Onderhoudbaarheid analyse;
 - Veiligheidsanalyse;
 - Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA).

De resultaten van de analyses zullen worden gedocumenteerd en geregistreerd zodat deze als bewijsmateriaal voor de verificatie kunnen dienen.

- Een berekening is een cijfermatige onderbouwing van de werking of van de eigenschappen van systemen of van processen door specialisten.
- Een documentbeoordeling is een specifieke, globale of risicogestuurde controle van de documentatie door specialisten meestal op gevoel en daarmee aan de hand van impliciete criteria van deze specialisten.
- Een toets is een specifieke (globaal, risicogestuurde of steekproefsgewijze) controle van de documentatie door specialisten aan de hand van een set vastgestelde criteria.
- Een meting is een controle van de systemen wel/niet met behulp van meetapparatuur op (wel/niet vooraf vastgestelde) punten van het systeem en waaruit een kwantitatieve (getalsmatige) waardering volgt.
- Een toets is een specifieke (globaal, risicogestuurde of steekproefsgewijze) controle van de documentatie door specialisten aan de hand van een set vastgestelde criteria.
- Een certificering vindt plaats door een onafhankelijke en terzake deskundige 3de partij plaats via een voorgeschreven procedure. Deze (gekwificeerde) 3de partij kan zowel de processen als producten laten evalueren. Voor de certificering zal volgens specifieke standaarden een certificerende partij worden gekozen, in lijn met de norm gestelde voorwaarden.
- Een test is een methodische aanpak, door middel van het uitvoeren van testprotocollen, om het juist functioneren van een systeem (onderdelen) aan te tonen.
- Een inspectie is een eenmalig of op intervalbasis uitgevoerde controles/metingen/tests. Inspecties vinden zowel in de realisatiefase als in de gebruik- en instandhoudingsfase. Volgens "Het inspectiehuis" van afdeling Inspectie en Instandhouding (I&I) zijn er drie soorten inspecties te onderscheiden: 1. Schouw, 2. Toestandsinspectie, 3. instandhoudinginspectie.

- Een controle is een eenmalige controle of het uitgevoerde werk conform de bouwspecificaties is

1.2 Toelichting op de eisnummering

In de hoofdstukken zijn eisen opgenomen voor de (sub)systemen en objecten (zie objectenboom) met een hiërarchische nummering en een unieke ID. De unieke ID's worden gebruikt voor de identificatie en verwijzing van de eisen.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving en afbakening van de scope en het te realiseren systeem.

Hoofdstuk 3 bevat een nadere beschrijving van het systeem, de objecten, de resultaatseisen en de functionele eisen aan het systeem N228.

Hoofdstuk 4 e.v. bevat de eisen aan de fysieke objecten van het systeem.

2 Scope, externe raakvlakken en stakeholders

2.1 Scopeomschrijving

2.1.1 Inleiding


In 2017 dient er onderhoud te worden uitgevoerd aan de Provincialeweg N228 tussen de rotondes N204 (M.A. Reinaldaweg) hmp 17.480 en hmp 19.530. In het kader van trajectaanpak is onderzocht welke andere maatregelen gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden, dit met het doel om de omgeving en het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. Om de veiligheid, kwaliteit en comfort van de N228 te verbeteren dienen enkele maatregelen gerealiseerd te worden.

2.1.2 Doelstellingen

Onderhoud uitvoeren aan de Provincialeweg N228 tussen de rotondes N204 (M.A. Reinaldaweg) hmp 17.480 en hmp 19.530 in Montfoort om veiligheid, kwaliteit en comfort van de N228 te verbeteren. Hierbij worden gelijktijdig andere maatregelen gelijktijdig uitgevoerd, dit met het doel om de omgeving en het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen.

2.1.3 Bestaande situatie

De Provincie Utrecht is voornemens een opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van diverse onderhoudsmaatregelen op de N228 ter hoogte van Montfoort.



Reconstructiedeel N228 Montfoort


De bestaande situatie is uitgewerkt op diverse inventarisatietekeningen en in de onderzoeken. Zie hiervoor de volgende in de bijlage bijgevoegde tekeningen:

- N228-K14 2016
- N228-K15 2016
- N228-K16 2016
- N228-K17 2016
- N228-K18 2016

En de in de bijlagen gevoegde onderzoeken op het gebied van verhardingen, fundering, ondergrond en installaties.

2.2 Objectenboom

Aan de hand van de voor dit project relevante systemen, subsystemen en objecten is de navolgende objectenboom ontwikkeld. Deze dient als leidraad voor de toedeling van eisen aan objecten. Op basis van de objectenboom is de wegvakindeling, zie tekening in de bijlage, gemaakt voor de toedeling van objecten aan de specifieke wegvakdelen.



De objectenboom is ook opgenomen in de bijlage.

2.2.1 De gewenste situatie en te nemen maatregelen

De onderstaande maatregelen dienen te worden gerealiseerd:

1. Onderhoud asfalt op diverse locaties op de hoofdrijbaan en fietsstroken en het uitvoeren van reparaties op de fietspaden;
2. Aanpassen van de middengeleider ter hoogte van de bocht bij de Bovenkerkweg;
3. Onderhoud asfalt op aansluitende gemeentelijke wegen ter plaatse van de kruisingen;
4. Het opnieuw stellen van alle RWS- en trottoirbanden en daar waar dit nog ontbreekt voorzien van een steunrug van beton;
5. De trottoirkolken op het deel De Bleek – Bovenkerkweg worden vervangen;
6. Het vervangen en verlengen van niet overrijdbare Leiconbanden door RWS-banden bij de bocht t.h.v. hmp 19,28;
7. Aanbrengen overgangsconstructies (stootplaten o.i.d.) t.p.v. de beide duikers;
8. Herstellen/aanbrengen markeringen;
9. Het vervangen van de verkeerslichtenautomaat bij de Bleek (VRI 44);
10. De haakse bocht in het fietspad ter hoogte van de Bovenkerkweg vloeiender met de bocht mee buigen;
11. Voor het geleiden van mensen met een visuele beperking worden op de voetgangersoversteekplaatsen De Bleek/Julianalaan, Kasteelplein en Joop Westerweelstraat/Heeswijkerpoort ribbelstroken en noppentegels gelegd;
12. Voor het toegankelijk maken van voorzieningen voor mensen met een visuele beperking en mindervaliden worden ribbelstroken, noppentegels en verlaagde banden aangebracht bij de bushaltes bij de rotonde bij de N204 (haltenaam: "Groen"), en worden ribbelstroken, noppentegels en verlaagde banden aangebracht bij de oversteken rond de rotonde Anne Franklaan;
13. Het vervangen van alle meet- en detectielussen n.a.v. het frezen van asfalt;
14. Het vervangen van de lichtmasten en armaturen openbare verlichting door masten met LED-armaturen.

3 Systeemdefinitie

3.1 Systeemonderdelen

Het project N228 Montfoort wordt beschouwd als een systeem zoals dat binnen Systems Engineering gebruikelijk is. Het systeem N228 Montfoort is opgedeeld in een aantal subsystemen:

- Wegvak
- Uitwisselpunt
- Duiker
- Bushalte

Het wegennetwerk bestaat uit zowel een provinciaal deel als een gemeentelijk deel. Hiervoor gelden specifieke eisen.

3.2 Systeemgrenzen

Het systeem N228 Montfoort wordt begrensd door verschillende grenzen, namelijk:

- De systeemgrenzen, zoals beschreven in de tekening met de wegvakindeling en de objectenboom. Het systeem is in interactie met haar omgeving en kan daartoe materiaal, energie en informatie met die omgeving uitwisselen;
- De projectgrens is een ruimtelijke grens waarbinnen een project gerealiseerd dient te worden. De projectgrens die is aangegeven op de tekening met de wegvakindeling is een weergave van het projectgebied waarbinnen het civiele deel van het Werk gerealiseerd dient te worden.

De systeemgrenzen zijn leidend t.o.v. de projectgrenzen inzake tegenstrijdigheden. De genoemde grenzen zijn van toepassing voor elementen die buiten de projectgrens vallen, maar binnen de systeemgrenzen zoals omleidingen, de duikers, aansluitingen voor de installaties, centrale verkeersregelininstallatie en de aansturing voor de openbare verlichting. Deze elementen behoren tot de scope van het Werk.

De grenzen van de objecten en subsystemen zijn op de plantekening (wegvakindeling) aangegeven.

3.3 Ontwerpvrijheden

Een van de uitgangspunten van het project N228 Montfoort is dat het werk gerealiseerd dient te worden conform het vastgestelde eisen. Bij de totstandkoming van de eisen zijn afspraken met stakeholders en bevoegd gezagen gemaakt. Deze afspraken hebben ertoe geleid dat de ontwerpvrijheden binnen dit contract beperkt zijn. De ON wordt erop geattendeerd dat rekening gehouden kan worden met de volgende vrijheden:

- Oplossingen voor de overgangsconstructie bij de duikers;
- Hoogteligging ter hoogte de duiker bij hmp 18,92;
- Herstelmaatregelen voor de onderlagen.

4 Provinciaal wegennet [CUID-05701]

Object-ID: CUID-05701	Object: Provinciaal wegennet
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Wegennetwerk [CUID-06145] Wegennet [CUID-06144] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.1 Bushalte 1 [CUID-05689]

Object-ID: CUID-05689	Object: Bushalte 1
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05887	Eis: Banden. Verlaagde banden t.b.v. mindervaliden dienen te worden aangebracht bij voetgangersoversteken	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.1.1 Informatievoorziening [CUID-06230]

Object-ID: CUID-06230	Object: Informatievoorziening
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.1.1.1 Geleidelijnen [CUID-05762]

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Object-ID: CUID-05762	Object: Geleidelijnen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Geleidelijn [CUID-02337] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcatieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Eis-ID: CUID-02007	Eis: (Kruispunt)plateau, Hoogte plateau. Een (Kruispunt)plateau dient een uitsluitend 8cm hoog te zijn.	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	objecteis	
Verificatie:	Verificatie voor: (Kruispunt)plateau, Hoogte plateau	
Verificatie methode:	Documentinspectie	
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-01919	Eis: (Kruispunt)plateau, Maximum toegestane snelheid. Een (Kruispunt)plateau dient uitsluitend te zijn toegepast bij weggedeeltes met een maximum toegestane snelheid van 50 of 60 km/h.	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	objecteis	
Verificatie:	Verificatie voor: (Kruispunt)plateau, Maximum toegestane snelheid	
Verificatie methode:	Documentinspectie	
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-00031	Eis: Aansluitkabel lichtmast, Aansluiting masten (1). Een OVL grondkabel van het type EO-YMeKasZH OV dient aangesloten te zijn volgens de aftakmethode.	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	objecteis	
Verificatie:	Verificatie voor: Aansluitkabel lichtmast, Aansluiting masten (1)	

Verificatie methode:	Inspectie
Verificatie fase:	

4.1.2 Openbare verlichting [CUID-05760]

Object-ID: CUID-05760	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Openbare verlichting [CUID-06254] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.1.3 Opsluitingen/banden [CUID-05759]

Object-ID: CUID-05759	Object: Opsluitingen/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.1.4 Verharding [CUID-05758]

Object-ID: CUID-05758	Object: Verharding
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Markeringen] [CUID-02332] Asfaltverharding [CUID-02206] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.2 Bushalte 2 [CUID-05799]

Object-ID: CUID-05799	Object: Bushalte 2
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05887	Eis: Banden. Verlaagde banden t.b.v. mindervaliden dienen te worden aangebracht bij voetgangersoversteken	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.2.1 Informatievoorziening [CUID-06231]

Object-ID: CUID-06231	Object: Informatievoorziening
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.2.1.1 Geleidelijnen [CUID-05798]

Object-ID: CUID-05798	Object: Geleidelijnen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Geleidelijn [CUID-02337] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.2.2 Openbare verlichting [CUID-05801]

Object-ID: CUID-05801	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Openbare verlichting [CUID-06254] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.2.3 Opsluitingen/banden [CUID-05802]

Object-ID: CUID-05802	Object: Opsluitingen/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.2.4 Verharding [CUID-05804]

Object-ID: CUID-05804	Object: Verharding
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Markeringen] [CUID-02332] Asfaltverharding [CUID-02206] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.3 Bushalte 3 [CUID-05820]

Object-ID: CUID-05820	Object: Bushalte 3
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05894	Eis: Asphalt. De huidige asphaltconstructie ter plaatse van de bushalte dient te worden vervangen door een asphaltconstructie inclusief toepassing van een deklaag AC 11 surf PMB rood met streetprint	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		

Verificatie methode:	
Verificatie fase:	

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.3.1 Verharding [CUID-05814]

Object-ID: CUID-05814	Object: Verharding
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] [Markeringen] [CUID-02332] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.4 Bushalte 4 [CUID-05841]

Object-ID: CUID-05841	Object: Bushalte 4
Dit object is geclassificeerd als	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

objecttype:	vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05891	Eis: Haag. De haag dient te worden hersteld. Gaten dienen te worden opgevuld met plantmateriaal of indien dat niet mogelijk is met een hekwerk	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcatieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.4.1 Verharding [CUID-05835]

Object-ID: CUID-05835	Object: Verharding
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] [Markeringen] [CUID-02332] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.

Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.5 Bushalte 5 [CUID-05808]

Object-ID: CUID-05808	Object: Bushalte 5
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.5.1 Verharding [CUID-05810]

Object-ID: CUID-05810	Object: Verharding
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Markeringen] [CUID-02332] Asfaltverharding [CUID-02206] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.6 Bushalte 6 [CUID-05822]

Object-ID: CUID-05822	Object: Bushalte 6
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	

Verificatie:	
Verificatie methode:	
Verificatie fase:	

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.6.1 Verharding [CUID-05823]

Object-ID: CUID-05823	Object: Verharding
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Markeringen] [CUID-02332] Asfaltverharding [CUID-02206] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.7 Bushalte 7 [CUID-05829]

Object-ID: CUID-05829	Object: Bushalte 7
------------------------------	---------------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.7.1 Verharding [CUID-05828]

Object-ID: CUID-05828	Object: Verharding
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Markeringen] [CUID-02332] Bestrating [CUID-02286] Elementenverharding [CUID-02115] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functie-eisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8 Kruising 'De Bleek' deel gemeente [CUID-06150]

Object-ID: CUID-06150	Object: Kruising 'De Bleek' deel gemeente
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Gebiedsontsluitingsweg bibeko [CUID-02305] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatie-eisen

Eis-ID: CUID-06171	Eis: In- en uitritten. In- en uitritten dienen te worden aangestraat	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatie-eis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05888	Eis: Ribbelstroken. Geleiding in de vorm van ribbelstroken en noppentegels dient te worden aangebracht ter plaatse van de voetgangersoversteken incl. herstellen straatwerk	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatie-eis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05738	Eis: Asfalt. De huidige asfaltconstructie dient te worden vervangen door een asfaltconstructie inclusief het aanbrengen van een deklaag SMA NL-11B. E.e.a. conform het verhardingsadvies in de bijlage.	Bovenliggende eis:
---------------------------	--	--------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05904	Eis: Bandenlijn. De bandenlijn dient te worden hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05885	Eis: Afwatering. De afwatering dient te worden verbeterd door voldoende afschot in het wegprofiel en het reinigen van de kolken	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05889	Eis: Detectielussen. Detectielussen dienen te worden vervangen en te worden aangebracht in de tussenlaag	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		

Verificatie methode:	
Verificatie fase:	

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.1 Bovenbouw [CUID-06149]

Object-ID: CUID-06149	Object: Bovenbouw
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] Bovenbouw [CUID-02163] Deklaag [CUID-02328] Geluidreducerend asfalt (GRA) [CUID-02301] [Markeringen] [CUID-02332] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.1.1 In- en uitritten [CUID-06153]

Object-ID: CUID-06153	Object: In- en uitritten
------------------------------	---------------------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.1.2 Opsluitingen/banden [CUID-06151]

Object-ID: CUID-06151	Object: Opsluitingen/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.2 Detectielussen [CUID-06157]

Object-ID: CUID-06157	Object: Detectielussen
------------------------------	-------------------------------

Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Detectielussen [CUID-02170] Kabelbuis [CUID-02313] Detectielussen onder wegverharding [CUID-02288] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.3 Fietspad [CUID-06155]

Object-ID: CUID-06155	Object: Fietspad
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] Elementenverharding [CUID-02115] Fietspad [CUID-02216] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.4 Informatievoorziening [CUID-06225]

Object-ID: CUID-06225	Object: Informatievoorziening
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bewegwijzering [CUID-02309] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.4.1 Bebakening en bebording [CUID-06227]

Object-ID: CUID-06227	Object: Bebakening en bebording
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Verkeersbord [CUID-02317] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.4.2 Bewegwijzering [CUID-06226]

Object-ID: CUID-06226	Object: Bewegwijzering
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.4.3 Geleidelijnen [CUID-06228]

Object-ID: CUID-06228	Object: Geleidelijnen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Geleidelijn [CUID-02337] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.4.4 Markering en belijning [CUID-06229]

Object-ID: CUID-06229	Object: Markering en belijning
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Markering type II [CUID-02137] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.5 Kolken [CUID-06148]

Object-ID: CUID-06148	Object: Kolken
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Leiding [CUID-02338] Riolering [CUID-02306] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.6 Openbare verlichting [CUID-06146]

Object-ID: CUID-06146	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Openbare verlichting [CUID-06254] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.7 Oversteekplaats [CUID-06156]

Object-ID: CUID-06156	Object: Oversteekplaats
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bestrating [CUID-02286] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcctieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcctieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.8.8 Voetpad [CUID-06182]

Object-ID: CUID-06182	Object: Voetpad
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bestrating [CUID-02286] Elementenverharding [CUID-02115] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcctieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcctieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9 Kruising 'De Bleek' deel provincie [CUID-05697]

Object-ID: CUID-05697	Object: Kruising 'De Bleek' deel provincie
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Gebiedsontsluitingsweg bibeko [CUID-02305] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05891	Eis: Haag. De haag dient te worden hersteld. Gaten dienen te worden opgevuld met plantmateriaal of indien dat niet mogelijk is met een hekwerk	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05881	Eis: Asfalt. De huidige asfaltconstructie dient te worden vervangen door een asfaltconstructie inclusief het aanbrengen van een deklaag SMA NL11B gemodificeerd. E.e.a. conform het verhardingsadvies in de bijlage.	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05897	Eis: Bromfiets doorsteek. De bromfiets doorsteek vervalt en dient te worden omgezet naar een groenstrook	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05889	Eis: Detectielussen. Detectielussen dienen te worden vervangen en te worden aangebracht in de tussenlaag	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Eis-ID: CUID-05896	Eis: VRI. VRI 44 dient te worden vervangen conform bijlage VRI	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05880	Eis: In-, uitritten en doorsteken. In-, uitritten en bermdoorsteken dienen te worden aangestraat	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05885	Eis: Afwatering. De afwatering dient te worden verbeterd door voldoende afschot in het wegprofiel en het reinigen van de kolken	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05888	Eis: Ribbelstroken. Geleiding in de vorm van ribbelstroken en noppentegels dient te worden aangebracht ter plaatse van de voetgangersoversteken incl. herstellen	Bovenliggende eis:
---------------------------	---	--------------------

	straatwerk	
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05904	Eis: Bandenlijn. De bandenlijn dient te worden hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05886	Eis: Openbare verlichting. De openbare verlichting dient te worden vervangen conform bijlage OVL	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcțieisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.1 Bovenbouw [CUID-05868]

Object-ID: CUID-05868	Object: Bovenbouw
------------------------------	--------------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bovenbouw [CUID-02163] Deklaag [CUID-02328] Geluidreducerend asfalt (GRA) [CUID-02301] Asfaltverharding [CUID-02206] [Markeringen] [CUID-02332] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.1.1 Berm [CUID-06174]

Object-ID: CUID-06174	Object: Berm
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Beplanting] [CUID-02275] Graszaadmengsel [CUID-02188] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.1.2 Doorsteken [CUID-05877]

Object-ID: CUID-05877	Object: Doorsteken
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.1.3 In- en uitritten [CUID-05871]

Object-ID: CUID-05871	Object: In- en uitritten
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.1.4 Opsluitingen/banden [CUID-05872]

Object-ID: CUID-05872	Object: Opsluitingen/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.2 Detectielussen [CUID-05873]

Object-ID: CUID-05873	Object: Detectielussen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Detectielussen [CUID-02170] Detectielussen onder wegverharding [CUID-02288] Kabelbuis [CUID-02313] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.3 Fietspad [CUID-05870]

Object-ID: CUID-05870	Object: Fietspad
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] Elementenverharding [CUID-02115] Fietspad [CUID-02216] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.4 Haag [CUID-05869]

Object-ID: CUID-05869	Object: Haag
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Beplanting] [CUID-02275] Afzetten beplanting / hakhout [CUID-02299] Haagplantsoen [CUID-02203] Plantgat struiken [CUID-02283] Plantstrook hagen [CUID-02154] Watergeven hagen [CUID-02182] Watergeven struiken [CUID-02272] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcctieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcctieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.5 Informatievoorziening [CUID-06223]

Object-ID: CUID-06223	Object: Informatievoorziening
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bewegwijzering [CUID-02309] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcctieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcctieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.5.1 Bebakening en bebording [CUID-06220]

Object-ID: CUID-06220	Object: Bebakening en bebording
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Verkeersbord [CUID-02317] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.5.2 Bewegwijzering [CUID-06221]

Object-ID: CUID-06221	Object: Bewegwijzering
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.5.3 Geleidelijnen [CUID-06222]

Object-ID: CUID-06222	Object: Geleidelijnen
Dit object is geclassificeerd als	Geleidelijn [CUID-02337]

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.5.4 Markering en belijning [CUID-06224]

Object-ID: CUID-06224	Object: Markering en belijning
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Markering type II [CUID-02137] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.6 Kolken [CUID-05876]

Object-ID: CUID-05876	Object: Kolken
------------------------------	-----------------------

Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kolken [CUID-06251] Leiding [CUID-02338] Riolering [CUID-02306] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcatieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.7 Openbare verlichting [CUID-05875]

Object-ID: CUID-05875	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Openbare verlichting [CUID-06254] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcatieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.8 Oversteekplaats [CUID-05874]

Object-ID: CUID-05874	Object: Oversteekplaats
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bestrating [CUID-02286] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.9 Voetpad [CUID-06181]

Object-ID: CUID-06181	Object: Voetpad
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bestrating [CUID-02286] Elementenverharding [CUID-02115] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.9.10 VRI 44 [CUID-06177]

Object-ID: CUID-06177	Object: VRI 44
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] VRI [CUID-06255] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10 Kruising 'Heeswijkerpoort' [CUID-05699]

Object-ID: CUID-05699	Object: Kruising 'Heeswijkerpoort'
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Gebiedsontsluitingsweg bibeko [CUID-02305] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05881	Eis: Asphalt. De huidige asphaltconstructie dient te worden vervangen door een asphaltconstructie inclusief het aanbrengen van een deklaag SMA <u>NL11 B8G+</u> . E.e.a. conform het verhardingsadvies in de bijlage.	Bovenliggende eis:
---------------------------	--	--------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Deze eis is van soort:	realisatieeis
Verificatie:	
Verificatie methode:	
Verificatie fase:	

Eis-ID: CUID-05889	Eis: Detectielussen. Detectielussen dienen te worden vervangen en te worden aangebracht in de tussenlaag	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05890	Eis: Fietsvoorziening. De fietsvoorziening dient te worden aangepast zodat fietsers veiliger over kunnen steken	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05888	Eis: Ribbelstroken. Geleiding in de vorm van ribbelstroken en noppentegels dient te worden aangebracht ter plaatse van de voetgangersoversteken incl. herstellen straatwerk	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05885	Eis: Afwatering. De afwatering dient te worden verbeterd door voldoende afschot in het wegprofiel en het reinigen van de kolken	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		

Verificatie methode:	
Verificatie fase:	

Eis-ID: CUID-05878	Eis: Bandenlijn. De bandenlijn dient in specie te worden hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05883	Eis: Trottoir- en straatkolken. Trottoirkolken dienen te worden vervangen door straatkolken conform tekening Kolkoplossing, inclusief herstellen haag	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05886	Eis: Openbare verlichting. De openbare verlichting dient te worden vervangen conform bijlage OVL	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.1 Bovenbouw [CUID-05851]

Object-ID: CUID-05851	Object: Bovenbouw
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] Bovenbouw [CUID-02163] Deklaag [CUID-02328] Geluidreducerend asfalt (GRA) [CUID-02301] [Markeringen] [CUID-02332] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.1.1 Berm [CUID-06186]

Object-ID: CUID-06186	Object: Berm
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Beplanting] [CUID-02275] Graszaadmengsel [CUID-02188] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.

Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.1.2 Opsluiting/banden [CUID-05853]

Object-ID: CUID-05853	Object: Opsluiting/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.2 Detectielussen [CUID-05856]

Object-ID: CUID-05856	Object: Detectielussen
Dit object is	Detectielussen onder wegverharding [CUID-02288]

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Detectielussen [CUID-02170] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcatieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.3 Informatievoorziening [CUID-06216]

Object-ID: CUID-06216	Object: Informatievoorziening
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bewegwijzering [CUID-02309] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcatieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.3.1 Bebakening en bebording [CUID-06217]

Object-ID: CUID-06217	Object: Bebakening en bebording
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Verkeersbord [CUID-02317] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.3.2 Geleidelijnen [CUID-06218]

Object-ID: CUID-06218	Object: Geleidelijnen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Geleidelijn [CUID-02337] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.3.3 Markering en belijning [CUID-06219]

Object-ID: CUID-06219	Object: Markering en belijning
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Markering type II [CUID-02137] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.3.4 Bewegwijzering [CUID-06215]

Object-ID: CUID-06215	Object: Bewegwijzering
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.4 Openbare verlichting [CUID-05858]

Object-ID: CUID-05858	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Openbare verlichting [CUID-06254] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.5 Oversteekplaats [CUID-05857]

Object-ID: CUID-05857	Object: Oversteekplaats
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bestrating [CUID-02286] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.6 Voetpad [CUID-06179]

Object-ID: CUID-06179	Object: Voetpad
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Elementenverharding [CUID-02115] Bestrating [CUID-02286] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.10.7 VRI 46 [CUID-06180]

Object-ID: CUID-06180	Object: VRI 46
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11 Kruising 'Kasteelplein' [CUID-05698]

Object-ID: CUID-05698	Object: Kruising 'Kasteelplein'
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Gebiedsontsluitingsweg bibeko [CUID-02305] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05886	Eis: Openbare verlichting. De openbare verlichting dient te worden vervangen conform bijlage OVL	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05885	Eis: Afwatering. De afwatering dient te worden verbeterd door voldoende afschot in het wegprofiel en het reinigen van de kolken	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05881	Eis: Asphalt. De huidige asphaltconstructie dient te worden vervangen door een asphaltconstructie inclusief het aanbrengen van een deklaag SMA 8G+. E.e.a. conform het verhardingsadvies in de bijlage.	Bovenliggende eis:
---------------------------	--	--------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Deze eis is van soort:	realisatieeis
Verificatie:	
Verificatie methode:	
Verificatie fase:	

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05883	Eis: Trottoir- en straatkolken. Trottoirkolken dienen te worden vervangen door straatkolken conform tekening Kolkoplossing, inclusief herstellen haag	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05904	Eis: Bandenlijn. De bandenlijn dient te worden hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05889	Eis: Detectielussen. Detectielussen dienen te worden vervangen en te worden aangebracht in de tussenlaag	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		

Verificatie fase:	
-------------------	--

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.1 Bovenbouw [CUID-05860]

Object-ID: CUID-05860	Object: Bovenbouw
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Markeringen] [CUID-02332] Asfaltverharding [CUID-02206] Bovenbouw [CUID-02163] Deklaag [CUID-02328] Geluidreducerend asfalt (GRA) [CUID-02301] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.1.1 Berm [CUID-06183]

Object-ID: CUID-06183	Object: Berm
Dit object is	[Beplanting] [CUID-02275]

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

geclassificeerd als objecttype:	Graszaadmengsel [CUID-02188] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.1.2 Opsluitingen/banden [CUID-05862]

Object-ID: CUID-05862	Object: Opsluitingen/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.2 Detectielussen [CUID-06176]

Object-ID: CUID-06176	Object: Detectielussen
------------------------------	-------------------------------

Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Detectielussen [CUID-02170] Detectielussen onder wegverharding [CUID-02288] Kabelbuis [CUID-02313] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.3 Haag [CUID-06184]

Object-ID: CUID-06184	Object: Haag
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Bepanting] [CUID-02275] Afzetten beplanting / hakhout [CUID-02299] Haagplantsoen [CUID-02203] Plantgat struiken [CUID-02283] Plantstrook hagen [CUID-02154] Watergeven hagen [CUID-02182] Watergeven struiken [CUID-02272] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.4 Informatievoorziening [CUID-06212]

Object-ID: CUID-06212	Object: Informatievoorziening
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bewegwijzering [CUID-02309] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.4.1 Bewegwijzering [CUID-06210]

Object-ID: CUID-06210	Object: Bewegwijzering
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.4.2 Geleidelijnen [CUID-06211]

Object-ID: CUID-06211	Object: Geleidelijnen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Geleidelijn [CUID-02337] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.4.3 Bebakening en bebording [CUID-06214]

Object-ID: CUID-06214	Object: Bebakening en bebording
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Verkeersbord [CUID-02317] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.4.4 Markering en belijning [CUID-06213]

Object-ID: CUID-06213	Object: Markering en belijning
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Markering type II [CUID-02137] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.5 Kolken [CUID-05867]

Object-ID: CUID-05867	Object: Kolken
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kolken [CUID-06251] Leiding [CUID-02338] Riolering [CUID-02306] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.6 Openbare verlichting [CUID-05866]

Object-ID: CUID-05866	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Openbare verlichting [CUID-06254] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.7 Oversteekplaats [CUID-05865]

Object-ID: CUID-05865	Object: Oversteekplaats
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bestrating [CUID-02286] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.

Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.8 Voetpad [CUID-06178]

Object-ID: CUID-06178	Object: Voetpad
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Elementenverharding [CUID-02115] Bestrating [CUID-02286] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.11.9 VRI 97 [CUID-05864]

Object-ID: CUID-05864	Object: VRI 97
------------------------------	-----------------------

Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.12 Rotonde [CUID-05685]

Object-ID: CUID-05685	Object: Rotonde
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Gebiedsontsluitingsweg bibeko [CUID-02305] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05886	Eis: Openbare verlichting. De openbare verlichting dient te worden vervangen conform bijlage OVL	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05887	Eis: Banden. Verlaagde banden t.b.v. mindervaliden dienen te worden aangebracht bij voetgangersoversteken	Bovenliggende eis:
---------------------------	--	--------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05888	Eis: Ribbelstroken. Geleiding in de vorm van ribbelstroken en noppentegels dient te worden aangebracht ter plaatse van de voetgangersoversteken incl. herstellen straatwerk	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcctieisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcctieisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.12.1 Fietspad [CUID-06164]

Object-ID: CUID-06164	Object: Fietspad
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Fietspad [CUID-02216] Asfaltverharding [CUID-02206] Elementenverharding [CUID-02115] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.12.2 Bovenbouw [CUID-06235]

Object-ID: CUID-06235	Object: Bovenbouw
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bovenbouw [CUID-02163] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.12.2.1 Opsluitingen/banden [CUID-06162]

Object-ID: CUID-06162	Object: Opsluitingen/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.12.3 Kolken [CUID-06166]

Object-ID: CUID-06166	Object: Kolken
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Leiding [CUID-02338] Riolering [CUID-02306] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.12.4 Openbare verlichting [CUID-06165]

Object-ID: CUID-06165	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Openbare verlichting [CUID-06254] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.12.5 Oversteekplaats [CUID-06188]

Object-ID: CUID-06188	Object: Oversteekplaats
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bestrating [CUID-02286] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.12.6 Voetpad [CUID-06187]

Object-ID: CUID-06187	Object: Voetpad
Dit object is	Bestrating [CUID-02286]

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

geclassificeerd als objecttype:	Elementenverharding [CUID-02115] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13 Wegvak 1 [CUID-05681]

Object-ID: CUID-05681	Object: Wegvak 1
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Wegvak [CUID-06140] Gebiedsontsluitingsweg bubeko [CUID-02308] Middengeleider [CUID-02200] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05898	Eis: Asphalt. De huidige asphaltconstructie dient te worden vervangen door een asphaltconstructie inclusief het aanbrengen van een deklaag DGD. E.e.a. conform het verhardingsadvies in de bijlage.	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-06170	Eis: Asfalt. De huidige asfaltconstructie ter plaatse van de fietsstrook dient te worden vervangen door een nieuwe fietsstrook asfaltconstructie incl. een deklaag van DGD mengsel rood. E.e.a. conform het verhardingsadvies in de bijlage.	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05880	Eis: In-, uitritten en doorsteken. In-, uitritten en bermdoorsteken dienen te worden aangestraat	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05886	Eis: Openbare verlichting. De openbare verlichting dient te worden vervangen conform bijlage OVL	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05885	Eis: Afwatering. De afwatering dient te worden verbeterd door voldoende afschot in het wegprofiel en het reinigen van de kolken	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05878	Eis: Bandenlijn. De bandenlijn dient in specie te worden hersteld	Bovenliggende eis:
---------------------------	--	--------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Deze eis is van soort:	realisatieeis
Verificatie:	
Verificatie methode:	
Verificatie fase:	

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05900	Eis: Meetlussen. De meetlussen dienen te worden vervangen en dienen in de tussenlaag te worden aangebracht	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Eis-ID: CUID-06172	Eis: In- en uitritten. In-, uitritten en bermdoorsteken dienen te worden aangestraat	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	objecteis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

4.13.1 Bovenbouw [CUID-05739]

Object-ID: CUID-05739	Object: Bovenbouw
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Markeringen] [CUID-02332] Asfaltverharding [CUID-02206] Bovenbouw [CUID-02163] Geluidreducerend asfalt (GRA) [CUID-02301] Deklaag [CUID-02328] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.1.1 Meetlussen [CUID-05795]

Object-ID: CUID-05795	Object: Meetlussen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.1.2 Opsluitingen/banden [CUID-05791]

Object-ID: CUID-05791	Object: Opsluitingen/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcatieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.1.3 Berm [CUID-06173]

Object-ID: CUID-06173	Object: Berm
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Beplanting] [CUID-02275] Graszaadmengsel [CUID-02188] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.1.4 Bermdoorsteken [CUID-05796]

Object-ID: CUID-05796	Object: Bermdoorsteken
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.1.5 Fietsstrook [CUID-05790]

Object-ID: CUID-05790	Object: Fietsstrook
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] Fietspad [CUID-02216] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.1.6 In- en uitritten [CUID-05792]

Object-ID: CUID-05792	Object: In- en uitritten
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.2 Informatievoorziening [CUID-06205]

Object-ID: CUID-06205	Object: Informatievoorziening
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bewegwijzering [CUID-02309] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.2.1 Bebakening en bebording [CUID-06208]

Object-ID: CUID-06208	Object: Bebakening en bebording
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Verkeersbord [CUID-02317] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.2.2 Geleidelijnen [CUID-06207]

Object-ID: CUID-06207	Object: Geleidelijnen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Geleidelijn [CUID-02337] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.

Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.2.3 Bewegwijzering [CUID-06206]

Object-ID: CUID-06206	Object: Bewegwijzering
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.2.4 Markering en belijning [CUID-06209]

Object-ID: CUID-06209	Object: Markering en belijning
Dit object is	Markering type II [CUID-02137]

geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.13.3 Openbare verlichting [CUID-05794]

Object-ID: CUID-05794	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Openbare verlichting [CUID-06254] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14 Wegvak 2 [CUID-05682]

Object-ID: CUID-	Object: Wegvak 2
-------------------------	-------------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

05682	
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Wegvak [CUID-06140] Gebiedsontsluitingsweg bibeko [CUID-02305] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-06171	Eis: In- en uitritten. In- en uitritten dienen te worden aangestraat	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05881	Eis: Asfalt. De huidige asfaltconstructie dient te worden vervangen door een asfaltconstructie inclusief het aanbrengen van een deklaag SMA 8G+. E.e.a. conform het verhardingsadvies in de bijlage.	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05878	Eis: Bandenlijn. De bandenlijn dient in specie te worden hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05885	Eis: Afwatering. De afwatering dient te worden verbeterd door voldoende afschot	Bovenliggende
---------------------------	--	---------------

	in het wegprofiel en het reinigen van de kolken	eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05891	Eis: Haag. De haag dient te worden hersteld. Gaten dienen te worden opgevuld met plantmateriaal of indien dat niet mogelijk is met een hekwerk	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05886	Eis: Openbare verlichting. De openbare verlichting dient te worden vervangen conform bijlage OVL	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05892	Eis: Overgangsconstructie. Ter plaatse van de duikers dient voor een goede overgang een overgangsconstructie zoals een stootplaat te worden aangebracht over de volledige wegbreedte en fietspadbreedte	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Verificatie:	
Verificatie methode:	
Verificatie fase:	

Eis-ID: CUID-05883	Eis: Trottoir- en straatkolken. Trottoirkolken dienen te worden vervangen door straatkolken conform tekening Kolkoplossing, inclusief herstellen haag	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.1 (Duiker) [CUID-05786]

Object-ID: CUID-05786	Object: (Duiker)
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.2 Bovenbouw [CUID-05781]

Object-ID: CUID-05781	Object: Bovenbouw
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bovenbouw [CUID-02163] Deklaag [CUID-02328] Geluidreducerend asfalt (GRA) [CUID-02301] Asfaltverharding [CUID-02206] [Markeringen] [CUID-02332] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.2.1 Berm [CUID-06158]

Object-ID: CUID-06158	Object: Berm
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Beplanting] [CUID-02275] Graszaadmengsel [CUID-02188] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.2.2 In- en uitritten [CUID-05784]

Object-ID: CUID-05784	Object: In- en uitritten
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.2.3 Opsluitingen/banden [CUID-05783]

Object-ID: CUID-05783	Object: Opsluitingen/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.3 Duiker 1 [CUID-05686]

Object-ID: CUID-05686	Object: Duiker 1
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05895	Eis: Wegfundering. De wegfundering dient te worden vervangen door nieuwe wegfunderingsmaterialen	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05892	Eis: Overgangsconstructie. Ter plaatse van de duikers dient voor een goede overgang een overgangsconstructie zoals een stootplaat te worden aangebracht over de volledige wegbreedte en fietspadbreedte	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.3.1 Duiker [CUID-05849]

Object-ID: CUID-05849	Object: Duiker
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.4 Fietspad [CUID-05782]

Object-ID: CUID-05782	Object: Fietspad
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] Elementenverharding [CUID-02115] Fietspad [CUID-02216] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.5 Haag [CUID-05780]

Object-ID: CUID-05780	Object: Haag
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Afzetten beplanting / hakhout [CUID-02299] Haagplantsoen [CUID-02203] Watergeven struiken [CUID-02272] [Beplanting] [CUID-02275] Plantgat struiken [CUID-02283] Watergeven hagen [CUID-02182] Plantstrook hagen [CUID-02154] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.6 Informatievoorziening [CUID-06204]

Object-ID: CUID-06204	Object: Informatievoorziening
------------------------------	--------------------------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bewegwijzing [CUID-02309] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.6.1 Bebakening en bebording [CUID-06201]

Object-ID: CUID-06201	Object: Bebakening en bebording
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Verkeersbord [CUID-02317] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.6.2 Bewegwijzing [CUID-06203]

Object-ID: CUID-	Object: Bewegwijzing
-------------------------	-----------------------------

06203	
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.6.3 Geleidelijnen [CUID-06202]

Object-ID: CUID-06202	Object: Geleidelijnen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Geleidelijn [CUID-02337] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.6.4 Markering en belijning [CUID-06200]

Object-ID: CUID-06200	Object: Markering en belijning
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Markering type II [CUID-02137] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.7 Kolken [CUID-05788]

Object-ID: CUID-05788	Object: Kolken
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kolken [CUID-06251] Leiding [CUID-02338] Riolering [CUID-02306] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.8 Onderbouw [CUID-06175]

Object-ID: CUID-06175	Object: Onderbouw
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Onderbouw [CUID-02237] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.14.9 Openbare verlichting [CUID-05787]

Object-ID: CUID-05787	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Openbare verlichting [CUID-06254] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15 Wegvak 3 [CUID-05683]

Object-ID: CUID-05683	Object: Wegvak 3
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Wegvak [CUID-06140] Gebiedsontsluitingsweg bibeko [CUID-02305] Middengeleider [CUID-02200] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05893	Eis: Hoogteligging wegprofiel. Ter plaatse van de duiker dient de wegfundering te worden aangebracht onder de asfaltconstructie en dientengevolge de hoogteligging wegprofiel te worden aangepast voor een vloeiende en veilige overgang	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05892	Eis: Overgangsconstructie. Ter plaatse van de duikers dient voor een goede overgang een overgangsconstructie zoals een stootplaat te worden aangebracht over de volledige wegbreedte en fietspadbreedte	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05906	Eis: Fietspad. De bocht van het fietspad t.h.v. de Bovenkerkweg dient vloeiender gemaakt te worden conform tekening Ontwerpvoorstellen	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05907	Eis: Middengeleider. De middengeleider t.h.v. hmp 19.00 dient aangepast te worden door beide zijden met 15 cm te versmallen	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05886	Eis: Openbare verlichting. De openbare verlichting dient te worden vervangen conform bijlage OVL	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05905	Eis: Asfalt. Het asfalt fietspad dient ter plaatse van de dichtgeblokte doorsteken te worden hersteld.	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05891	Eis: Haag. De haag dient te worden hersteld. Gaten dienen te worden opgevuld met plantmateriaal of indien dat niet mogelijk is met een hekwerk	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Verificatie:	
Verificatie methode:	
Verificatie fase:	

Eis-ID: CUID-05885	Eis: Afwatering. De afwatering dient te worden verbeterd door voldoende afschot in het wegprofiel en het reinigen van de kolken	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05881	Eis: Asfalt. De huidige asfaltconstructie dient te worden vervangen door een asfaltconstructie inclusief het aanbrengen van een deklaag SMA 8G+. E.e.a. conform het verhardingsadvies in de bijlage.	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05878	Eis: Bandenlijn. De bandenlijn dient in specie te worden hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		

Verificatie fase:	
-------------------	--

Eis-ID: CUID-05883	Eis: Trottoir- en straatkolken. Trottoirkolken dienen te worden vervangen door straatkolken conform tekening Kolkoplossing, inclusief herstellen haag	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.1 (Duiker) [CUID-05776]

Object-ID: CUID-05776	Object: (Duiker)
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.2 Bovenbouw [CUID-05771]

Object-ID: CUID-05771	Object: Bovenbouw
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] Bovenbouw [CUID-02163] Deklaag [CUID-02328] Geluidreducerend asfalt (GRA) [CUID-02301] [Markeringen] [CUID-02332] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.2.1 Doorsteken [CUID-05779]

Object-ID: CUID-05779	Object: Doorsteken
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.2.2 In- en uitritten [CUID-05774]

Object-ID: CUID-05774	Object: In- en uitritten
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.2.3 Opsluitingen/banden [CUID-05773]

Object-ID: CUID-05773	Object: Opsluitingen/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.3 Detectielussen [CUID-06159]

Object-ID: CUID-06159	Object: Detectielussen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Detectielussen [CUID-02170] Detectielussen onder wegverharding [CUID-02288] Kabelbuis [CUID-02313] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.4 Duiker 2 [CUID-05700]

Object-ID: CUID-05700	Object: Duiker 2
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-05893	Eis: Hoogteligging wegprofiel. Ter plaatse van de duiker dient de wegfundering te worden aangebracht onder de asfaltconstructie en dientengevolge de	Bovenliggende eis:
---------------------------	---	--------------------

	hoogteligging wegprofiel te worden aangepast voor een vloeiende en veilige overgang	
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05892	Eis: Overgangsconstructie. Ter plaatse van de duikers dient voor een goede overgang een overgangsconstructie zoals een stootplaat te worden aangebracht over de volledige wegbreedte en fietspadbreedte	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.4.1 Duiker [CUID-05850]

Object-ID: CUID-05850	Object: Duiker
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.5 Fietspad [CUID-05772]

Object-ID: CUID-05772	Object: Fietspad
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] Elementenverharding [CUID-02115] Fietspad [CUID-02216] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.6 Haag [CUID-05770]

Object-ID: CUID-05770	Object: Haag
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Beplanting] [CUID-02275] Afzetten beplanting / hakhout [CUID-02299] Haagplantsoen [CUID-02203] Plantgat struiken [CUID-02283] Plantstrook hagen [CUID-02154] Watergeven hagen [CUID-02182] Watergeven struiken [CUID-02272] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.

Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.7 Informatievoorziening [CUID-06199]

Object-ID: CUID-06199	Object: Informatievoorziening
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bewegwijzering [CUID-02309] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.7.1 Markering en belijning [CUID-06198]

Object-ID: CUID-06198	Object: Markering en belijning
------------------------------	---------------------------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Markering type II [CUID-02137] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.7.2 Bebakening en bebording [CUID-06196]

Object-ID: CUID-06196	Object: Bebakening en bebording
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Verkeersbord [CUID-02317] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.7.3 Geleidelijnen [CUID-06195]

Object-ID: CUID-	Object: Geleidelijnen
-------------------------	------------------------------

06195	
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Geleidelijn [CUID-02337] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.7.4 Bewegwijzering [CUID-06197]

Object-ID: CUID-06197	Object: Bewegwijzering
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.8 Kolken [CUID-05778]

Object-ID: CUID-05778	Object: Kolken
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kolken [CUID-06251] Leiding [CUID-02338] Riolering [CUID-02306] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.9 Onderbouw [CUID-06185]

Object-ID: CUID-06185	Object: Onderbouw
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Onderbouw [CUID-02237] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.15.10 Openbare verlichting [CUID-05777]

Object-ID: CUID-05777	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Kabelbuis [CUID-02313] Openbare verlichting [CUID-06254] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16 Wegvak 4 [CUID-05684]

Object-ID: CUID-05684	Object: Wegvak 4
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Wegvak [CUID-06140] Middengeleider [CUID-02200] Gebiedsontsluitingsweg bibeko [CUID-02305] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Eis-ID: CUID-06259	Eis: Banden. De Leicon banden dienen te worden vervangen door RWS banden conform tekening Ontwerpvoorstellen	Bovenliggende eis:
---------------------------	---	--------------------

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05885	Eis: Afwatering. De afwatering dient te worden verbeterd door voldoende afschot in het wegprofiel en het reinigen van de kolken	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-06169	Eis: Geleiderail. De geleiderail dient te worden hersteld en opnieuw te worden gericht	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05884	Eis: Markering. Markering dient te worden aangebracht, onderhouden en/of hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05886	Eis: Openbare verlichting. De openbare verlichting dient te worden vervangen conform bijlage OVL	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		

Verificatie methode:	
Verificatie fase:	

Eis-ID: CUID-05889	Eis: Detectielussen. Detectielussen dienen te worden vervangen en te worden aangebracht in de tussenlaag	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05881	Eis: Asfalt. De huidige asfaltconstructie dient te worden vervangen door een asfaltconstructie inclusief het aanbrengen van een deklaag SMA 8G+. E.e.a. conform het verhardingsadvies in de bijlage.	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Eis-ID: CUID-05878	Eis: Bandenlijn. De bandenlijn dient in specie te worden hersteld	Bovenliggende eis:
Deze eis is van soort:	realisatieeis	
Verificatie:		
Verificatie methode:		
Verificatie fase:		

Funcctieisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcctieisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.1 Bovenbouw [CUID-05763]

Object-ID: CUID-05763	Object: Bovenbouw
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Asfaltverharding [CUID-02206] Bovenbouw [CUID-02163] [Markeringen] [CUID-02332] Geluidreducerend asfalt (GRA) [CUID-02301] Deklaag [CUID-02328] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.1.1 Berm [CUID-06160]

Object-ID: CUID-06160	Object: Berm
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	[Beplanting] [CUID-02275] Graszaadmengsel [CUID-02188] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.1.2 Geleiderail [CUID-05769]

Object-ID: CUID-05769	Object: Geleiderail
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.1.3 In- en uitritten [CUID-05765]

Object-ID: CUID-05765	Object: In- en uitritten
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.1.4 Opsluitingen/banden [CUID-05764]

Object-ID: CUID-05764	Object: Opsluitingen/banden
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.2 Detectielussen [CUID-06161]

Object-ID: CUID-06161	Object: Detectielussen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Detectielussen [CUID-02170] Detectielussen onder wegverharding [CUID-02288] Kabelbuis [CUID-02313] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.3 Informatievoorziening [CUID-06190]

Object-ID: CUID-06190	Object: Informatievoorziening
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Bewegwijzering [CUID-02309] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Funcțieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen funcțieeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.3.1 Geleidelijnen [CUID-06194]

Object-ID: CUID-06194	Object: Geleidelijnen
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Geleidelijn [CUID-02337] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.3.2 Bewegwijzering [CUID-06191]

Object-ID: CUID-06191	Object: Bewegwijzering
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.3.3 Bebakening en bebording [CUID-06193]

Object-ID: CUID-06193	Object: Bebakening en bebording
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Verkeersbord [CUID-02317] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.3.4 Markering en belijning [CUID-06192]

Object-ID: CUID-06192	Object: Markering en belijning
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Markering type II [CUID-02137] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneeisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.4 Onderbouw [CUID-06236]

Object-ID: CUID-06236	Object: Onderbouw
Dit object is	Onderbouw [CUID-02237]

**Vraagspecificatie deel 1 – Producteisen (fysieke objecten) N228
behorend bij contract 1064/2016**

geclassificeerd als objecttype:	De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.

4.16.5 Openbare verlichting [CUID-05767]

Object-ID: CUID-05767	Object: Openbare verlichting
Dit object is geclassificeerd als objecttype:	Openbare verlichting [CUID-06254] Kabelbuis [CUID-02313] De eisen behorende bij dit objecttype zijn mede van toepassing op dit object. Deze eisen zijn te vinden in de objecttype specificatie.
Op dit object en de kinderen van dit object zijn de eisen in deze paragraaf van toepassing:	

Realisatieeisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen realisatieeisen gekoppeld.

Functioneisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen functioneisen gekoppeld.

Objecteisen

Aan het betreffende object, op dit niveau, zijn geen objecteisen gekoppeld.